551 161 61

UNIVERSIDAD DEL VALLE

FACULTAD DE INGENIERIA

DEPARTAMENTO DE MECANICA DE FLUIDOS Y CIENCIAS TERMICAS AREA HIDROLOGIA RIEGOS Y DRENAJES



RELOCALIZACION BARRIO ONETTI BAHIA SOLANO - CHOCO

INFORME VISITA DE RECONOCIMIENTO

PREPARADO POR:

ING. HENRY JIMENEZ E.

ING. HERNAN MATERON M.

TABLA DE CONTENIDO

		Págin
1.	PRELIMINARES	1
2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8	CARACTERISTICAS DEL AREA LOCALIZACION Y EXTENSION CLIMA FISIOGRAFIA HIDROGRAFIA GEOLOGIA SUELOS ASPECTOS SOCIO-ECONOMICOS CARACTERISTICAS GENERALES DE LAS CUENCAS HIDROGRAFICAS DE LA ZONA INFRAESTRUCTURA Y CARACTERISTICAS DEL LOTE	2 2 5 5 5 11 12 12 14
3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7	METODOLOGIA INVENTARIO DE INFORMACION EXISTENTE BASE TOPOGRAFICA ESTRATIGRAFIA DE SUELOS FREATIMETRIA CONDUCTIVIDAD HIDRAULICA AFORO RIO JELLA NIVEL DE INFLUENCIA DE LA PLEAMAR	17 17 18 19 20 20 21
4. 4.1 4.2 4.3 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.4		23 23 24 26 27 27 27 27 30 30
5.	DISPOSICION FINAL DEL SISTEMA	34
6. 6.1 6.2	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES CONCLUSIONES RECOMENDACIONES	36 36 3 6

APENDICES - ANEXOS

1. PRELIMINARES

A finales del año anterior, la Universidad del Valle recibió una comunicación del CINDE, solicitando la realización de una visita de reconocimiento de un terreno en jurisdicción del Municipio de Puerto Mutis (Bahía Solano) Departamento del Chocó. El objeto de la visita era el dar un concepto preliminar acerca del terreno en mención y sus posibilidades de uso como sitio de asentamiento de un grupo de familias actualmente localizadas en el Barrio Onetti de Bahía Solano.

Atendiendo la solicitud en mención la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Valle, designó a los profesores ingenieros Henry Jimenez E. y Hernén Materón M., para que adelantaran la visita solicitada. Previa la realización de la visita se prosiguió a la consecución de información existente de la zona en estudio.

Se contó con la asesoría y el concepto del Observatorio Sismológico del Suroccidente Colombiano OSSO, a través del doctor Andrés Velásquez.

También se recibió información del área del proyecto, mediante reunión con los arquitecto Gilma Mosquera y Cristobal Pérez del CITCE, Centro adscrito a la Facultad de Arquitectura de la Universidad del Valle, quienes elaboran el proyecto arquitectónico del nuevo asentamiento.

El ingeniero Oscar Mejía, director del laboratorio de Suelos, adscrito al Departamento de Mecánica de Sólidos de la Universidad, aportó valiosas recomendaciones para la labor de campo.

La visita se realizó entre los días 31 de enero y el 4 de febrero de 1992. Durante los días de la visita, así como varias semanas antes de ella no se presentaron lluvias en la zona.

En Bahía Solano, se contó con la colaboración permanente del señor David Murillo R., quien trabaja como lider del Centro Comunitario Bahía Solano. El señor Flaviano Ruiz, damnificado del Barrio Onetti y quien actualmente vive en el área del proyecto, también colaboró en las labores de campo y con información histórica y presente de la situación.

El ingeniero Edward Sucre Murillo, funcionario del Inderena en la zona, ofreció importante información acerca de las cuencas hidrográficas aledañas a Puerto Mutis. Durante la visita a la parte baja de la Quebrada Seca, se contó con la información dada por el senor Francisco ... ("Facho Loco").

Se desea expresar nuestros sinceros agradecimientos a todos los colegas, colaboradores y amigos antes mencionados, al doctor Rafael Salas y al señor alcalde, doctor José Gregorio González Vidal, todos ellos, quienes de una u otra forma con sus valiosos aportes, contribuyeron a la realización del presente informe.

2. CARACTERISTICAS DEL AREA

2.1 LOCALIZACION Y EXTENSION

El área objeto de la visita, se encuentra localizada en el sector Sureste del casco urbano del municipio de Puerto Mutis (Bahía Solano), Departamento del Chocó. El terreno tiene una extensión de 13520 metros cuadrados y se halla ubicado a la margen izquierda del río Jella, aproximadamente a 800 metros antes de su desembocadura al Océano Pacífico.

El arreglo de fotografías 1, presenta un panorama del área del proyecto y su localización con respecto a su entorno. En la fotografía 1, se señalan los siguientes sitios de interés para el proyecto:

- Océano Pacífico en Bahía Solano
- Desembocadura Río Jella
- Puerto Mutis
- Barrio Onetti
- Quebrada Chocolatal
- Serranía del Baudó
- Sitio proyectado para la relocalización
- Planicie de inundación
- Cerro de la Virgen
- Vía al aeropuerto



2.2 CLIMA

El clima de la zona, corresponde al húmedo tropical. Se cuenta con una estación climatológica en el aeropuerto Mutis, a pocos kilómetros de la zona urbana de Bahía Solano. De acuerdo con el Anuario Meteorológico de 1988 del HIMAT, la precipitación media multianual es de 5086 mm. La temperatura media es de 26 °C y la Humedad Relativa del 87%.

La Tabla 1 presenta los valores medios de los diferentes parámetros meteorológicos de la zona.

TABLA 1.	Características	meteorológicas	medias	de	la	zona

MES	Datos Bahia Solamo						Datos Buenaventura	
	Precipitación			Insolación (horas)	EVT MED (En)	RAD MED (Cal/cm²)	Temperatura Kedia	Humedad Relativa
	Media	Kax 24 H	1 dias	(110130)	(met)	(001/02)	1.5014	ACIGOTEG
Ene	240	125	18	73	83	284	26	86
Feb	153	109	14	81	87	318	26	86
Har	185	109	14	88	104	316	26	87
Abr	317	194	20	85	102	314	26	86
Hay	460	163	26	80	100	287	26	86
Jun	496	177	26	63	92	281	26	87
Jul	409	190	25	77	98	291	26	87
Ago	529	215	26	66	96	291	26	88
Sep	508	134	26	56	90	286	26	88
0ct	700	187	25	56	86	274	26	88
Kov	604	210	25	52	75	258	26	87
Dic	485	160	24	62	74	257	26	88
TOTAL	5086							

2.3 FISIOGRAFIA


Puerto Mutis se asienta en el abanico fluvial del Rio Jella, y está delimitado por dos estribaciones de la Serranía del Baudó, orientadas en dirección noroeste. El área en observación es de topografía plana y presenta algunos bajíos. Ver composición fotografía 1.

2.4 HITTOGRAFIA

La hidromafía de la cona está dominada por la precencia del Río Jella, el cual vierte sus aguas al Mar de Balboa. En el não de 1988 for retirado el marcherafo do Pahía Salvão. Una creciente del río Jella después de una fuerte lluvia en octubre de 1990 hizo que el río antes de su desembocadura al mar, tomara por un estero que pasa por el Barrio Onetti arrasando varias viviendas y poniendo en serio peligro las vidas de sus moradores; este hecho origina la propuesta del traslado del mismo al sitio objeto de la presente visita. La Fotografía 2a y 2b, presentan una vista parcial de la zona del estero (y puente sobre el mismo) por donde se desvió el río y restos de los tanques sépticos de las viviendas arrasadas por la creciente.

La Fotografía 3, presenta al río Jella a su paso por el área del proyecto. El río en este tramo presenta alguna influencia por las mareas, su lecho está constituído por canto rodado y material granular que podría ofrecer buenas perspectivas de uso como material de relleno. La pendiente del río es suave y su sección bien definida y poco profunda.

La zona en estudio es en buena parte un humedal, el que drena lentamente a través de pequeños caños, ó se inunda parcialmente en períodos de exceso de agua. Fotografías 4 y 5.



TYMON ETA 2a. Victa par ial del Parrio Cartti




FOTOGRAFIA 2b. Barrio Onetti. Zona Afectada, creciente octubre de 1990.



FOTOGRAFIA 3. El río Jella a su paso por el lote en estudio



FOTOGRAFIA 4. Aspecto del terreno en estudio



FOTOGRAFIA 5. Hum del y como de dienaje del terreno

La Quebrada Chocolatal atraviesa de occidente a oriente el pueblo y entrega sus agua al río Jella unos 500 metros aguas abajo del terreno en estudio. Esta quebrada es la mayor fuente de material de relleno y afirmado del área, ver Fotografía 6. En alguna época se empleó como fuente para el abasto de agua a la población.



FOTOGRAFIA 6. La Quebrada Chocolatal a su paso por Puerto Mutis

La Quebrada Seca, afluente del río Jella, localizada aproximadamente a dos kilómetros al sur de la población, bordea el costado Occidental del aeropuerto de la población. Esta quebrada, es fuente importante de aguas para buena parte de la población de Puerto Mutis. Ver Fotografía 7.

La quebrada, presenta unas notables pérdidas de agua en un tramo aproximado de 150 metros, en una zona localizada a unos 300 metros aguas abajo de la bocatoma del acueducto. En este sector, al momento de la visita, el agua de la quebrada con un caudal estimado de 150 litros/segundo desaparece totalmente debido a infiltración. Fotografía 8.


No se cuenta con registros hidrográficos ni estaciones de medición en ninguna de las corrientes del área. Tampoco se encontraron reportes de aforos.



FOTOGRAFIA 7. Bocatoma acueducto Puerto Mutis sobre la Quebrada Seca.



FOTOSR FIA 8. Trans en que se intiltran a σ une de la Quelquela faca.



FOTOGRAFIA 9. Desembocadura de la Quebrada Seca al Río Jella.

2.5 GEOLOGIA

La zona de Bahía Solano ha sido afectado por terremotos, uno de ellos el 26 de septiembre de 1970, produjo importantes daños en el 85% de las viviendas, causó la destrucción de edificaciones importantes de la población, tal como se vé en el Apendice 1.

De acuerdo con los informes consultados, se reporta la presencia de una falla geológica que corre de Sur a Norte por las colinas del costado Occidental del poblado, siguiendo más o menos el trazado de la via al aeropuerto, tal como lo indica el Anexo 3 del Apéndice 1.

Posiblemente debido a la prosencia de la falla geológica, se presenta una gran infiltración de las aguas de la Quebrada Seca, en un tramo localizado aguas abajo de la bocatoma del acuedacto. Ver fotografía o. Late hecho permite que halla una recarda del subsuelo y creando un posible afloramiento en la zona fluvial.

2.6 SUELOS

Los suelos del área del proyecto corresponden a la planicie húmeda, del andén Pacífico Colombiano. Son zonas de humedales que verían en su cobertura de acuerdo con la época del año y las condiciones del terreno. Estas zonas son de baja fertilidad y presentan altos contenidos de sales y sodios.

Las colinas que rodean la zona del proyecto, son de relieve fuertemente quebrado, con pendientes del 25-50%. Los suelos de estas colinas están constituídos por materiales sedimentarios, son superficiales, bien drenados, de muy baja fertilidad y susceptibles a procesos erosivos.

En el Apéndice 2, se presenta el resultado del análisis de los suelos del terreno en estudio.

2.7 ASPECTOS SOCIO-ECONOMICOS

La economía de la región depende básicamente de las actividades pesqueras y forestales; el municipio también recibe algunos ingresos de la tasa aeroportuaria. La presencia en la región de hermosas playas y esteros atraen periódicamente grupos de turistas y buzos nacionales. Se ha iniciado la venta de paquetes turísticos con agencias extranjeras, interesados en ecoturismo.

La región da asiento a grupos indígenas principalmente Emberás y en menor escala Guananas, quienes habitan en caserios fuera de la zona urbana del poblado. Se ha dado algunos casos de mezcla con habitantes de raza negra que es la predominante en Puerto Mutis.

Los habitantes del barrio Onetti se dedican principalmente a la pesca artesanal, en la actualidad no cuentan con servicios públicos; mediante labores comunitarias, se ha logrado inducirlos a la instalación y uso de tanques sépticos y tasas sanitarias; todavía hay sectores que se rehusan a hacerlo.

Las casas de los habitantes del Barrio Onetti son construídas en madera sobre pilotes de mangle y con techo de zinc o palma. Están localizadas sobre la playa con vista al mar, a la margen derecha de la desembocadura del Río Jella al mar. Fotografía 11.

FOTOGRAFIA 10. Pescando en el Río Jella



FOUNDATIO 11. Acresto de las viviendas del Barrio Ometti

2.8 CARACTERISTICAS GENERALES DE LAS CUENCAS HIDROGRAFICAS DE LA ZONA

La planicie de inundación del Río Jella, cuenta con poca cobertura boscosa, la cual ha ido desapareciendo para destinar los terrenos a la ganadería de economía campesina. Se tienen hatos de 4 a 6 cabezas por finca. Se presentan rozas y quemas para aprovechar el rebrote de los pastos. No se ha hecho siembra de pastos ni forraje; se aprovecha los pastos naturales. Prácticamente no existe agricultura en la región, salvo algunos plantíos de pancoger.

Aunque se cuenta con una cobertura boscosa en la zona media de las cuencas hidrográficas de la zona, se observó algunos claros de colonización y extracción de madera. Ver Fotografía 12. Existe un control por parte del Inderena para evitar la tala de los bosques de las laderas de la zona aledaña a Puerto Mutis.

El aprovechamiento de madera es selectivo, se extraen maderas finas tales como caoba, cedro, guayacán, abarco, etc., las cuales en buena parte se embarcan hacia Buenaventura.



TOTOCIAFIA 12. Aspecto general de las colinas aledañas a la zona del proyecto

La Corporación Regional para el Chocó, Codechocó, desarrolla programas de reforestación con especies nativas maderables, a través de su vivero.

No se reporta actividad minera en la región de Bahía Solano.

2.9 INFRAESTRUCTURA Y CARACTERISTICAS DEL LOTE

La zona proyectada para la relocalización no cuenta con obras de infraestructura en su interior. Se llega tomando la vía al aeropuerto, entrando por la vía Marino 160 metros en línea recta en dirección Este y a partir de ese punto por un camino sobre tablones en dirección Sureste, a 60 metros se llega al lindero Norte del terreno.

Entre la vía al aeropuerto y yendo hacia el lote en estudio, por la vía Marino, se han ido construyendo algunas viviendas. La vía Marino se ha conformado mediante el uso de material de relleno proveniente de la quebrada Chocolatal.

Las primeras casas construídas con material foráneo en el tramo de la vía Marino, presentaron fisuras y humedecimiento en sus paredes y piso debido principalmente a los asentamientos del terreno y a la presencia de humedad en el suelo. Actualmente se construyen casas sobre esos mismos terrenos pero después de realizar un relleno.

Al interior del lote del terreno se han hecho algunas canalizaciones a manera de complemento de los zanjones de drenaje natural del terreno. El área es parte de la planicie de inundación del Río Jella y de la Quebrada Seca, y presenta zonas de humedales más o menos bien definidos.

En el área del proyecto, a unos 10 metros de la orilla inquierda del Río Jella, en el Sector NorEste del lote, se ha construído una casa sobre pilotes de mangle de 1.50 metros. De acuerdo con sus moradores, en épocas de invierno se presentan algunas inundaciones que cubren el terreno con una capa de 10 cm de profundidad en la zona aledaña a la vivienda. Fotografía 13.



FOTOGRAFIA 13. Vista parcial de la vivienda construída en área del proyecto.

3. METODOLOGIA

La estructura metodológica básica utilizada para el desarrollo de la visita de reconocimiento, se puede resumir en las siguientes actividades:

3.1 INVENTARIO DE INFORMACION EXISTENTE

Se consultaron las distintas fuentes de información regionales, razón por la cual, el primer paso en las investigaciones iniciadas fue reunir y clasificar información contenida en publicaciones, boletines climatológicos y anuarios hidrológicos existentes en el medio.

Se consideró importante recurrir al Observatorio Sismológico del Occidente colombiano — OSSO, Facultad de Ingeniería, Universidad del Valle, Cali, a fin de solicitar un concepto sobre aspectos de la Geología y Riesgos Sísmicos de la región. Afortunadamente, se coleccionó información muy valiosa, la cual se encuentra en el anexo del presente informe.

La labor previa a la actividad de Reconocimiento general de la zona, consistió en recurrir a las distintas fuentes de información local en el Municipio de Bahía Solano, desde luego se indagaron a diferentes personalidades de la región, al señor Alcalde, a sus asistentes, a funcionarios del Inderena y Codechocó, a pescadores, campesinos, indígenas, y a la amable colaboración de los habitantes de la zona.

El intercambio de observaciones y experiencias entre los profesionales integrantes del grupo de trabajo y los ciudadanos del Municipio de Bahía Solano, permitió ampliar el concepto original del área de interés técnico.

3.2 BASE TOPOGRAFICA

A pesar de contar con información planimétrica y altimétrica previas, se consideró conveniente proceder a elaborar la altimetría del lote, en razón a que la base topográfica suministrada no reflejaba fielmente las características particulares que se observaban en el área. En consecuencia, se procedió a conformar una comisión de Topografía a fin de levantar el Plano altimétrico, con la ayuda de un Nivel Abney de relativa precisión. Fotografía 14.



FOTOGRAFIA 14. Equipo topográfico. Auxiliares de campo.

3.3 ESTRATIGRAFIA DE SUELOS

Se realizaron ocho (8) perforaciones cada una hasta tres metros de profundidad utilizando un barreno de extensión tipo Holandés de cuatro pulgadas de diámetro. Fotografía 15.

El Plano No. 1 ilustra la ubicación de los sitios de muestreo.

En el anexo se ilustra la descripción de los perfiles obtenidos en términos de textura, profundidad, color, presencia de materia orgánica, concreciones, nivel freático, etc.

Durante las actividades de perforación se tomaron varias muestras de los suelos que componen los diferentes estratos para someterlos a ensayos de laboratorio.

Los encayos y análisis fueron realizados en el laboratorio de Suelos y ravinantos. Facultad de Ingeniería, Universidad del Valle. Cali.



FOTOGRAFIA 15. Barreno holandes ø 4"

Las muestras fueron sometidas a las siguientes pruebas:

- Análisis granulométrico por tamizado
- Determinación de límites de Atterberg
- Comprensión inconfinada
 - a) Muestra remoldeada seca
 - b) Muestra remoldeada saturada

Los respectivos resultados se adjuntan al presente anexo.

3.4 FREATIMETRIA

Para analizar el comportamiento del nivel freático con el transcurso del tiempo, se utilizó la información proveniente de las colo (8) rerferencienes o posos de observación, igualmente se conglementó la misma con información de las superflores de ejua exertentes en el frea de estudio.

La disposición de los pozos es de tendencia reticulada, esto se realizo con el fin de obtener ventajas para el dibujo e interprotación de los misas y para representar perfiles de niveles freaticos en cuatro direcciones diferentes.

Se realizó además la nivelación topográfica de los ocho (8) pozos de observación mediante la referencia de un punto arbitrario ubicado dentro de la zona de estudio.

Las lecturas del nivel freático se comenzaron el día 31 de Enero de 1992 y concluyeron el día 5 de Febrero de 1992. El período de observaciones se realizó en época seca, en ausencia de lluviso, lo que significa que sólo refleja la situación parcialmente paradiagnosticar el problema de drenaje.

Para la lectura de los niveles freáticos se utilizó una cinta métrica metálica.

Mediante esta información se elaboraron los planos que indican los problemas a solucionar, estos son los Hidrogramas, planos de Isóbatas, Isohipsas y dirección del flujo.

3.5 CONDUCTIVIDAD HIDRAULICA

Para el diagnóstico del problema de drenaje es necesario conocer la permeabilidad del suelo, entendiéndose por ésta, la capacidad para el traslado del agúa a través del suelo.

La conductividad hidráulica (K) es el valor numérico que expresa la permeabilidad y puede expresarse en centímetros/día, metros/día, etc.

Por carencia del equipo para determinar la conductividad hidráulica, método del agujero barrenado ("Auger Hole"), se optó finalmente por la información del tipo de suelos, en esta forma se recurrió a la Carta de Permeabilidad y a la experiencia profesional para establecer un rango de valores aproximados.

3.6 AFORO RIO JELLA

Se consideró conveniente determinar una sección típica del río Jella, corriente de agua en vecindad con el área de interés, igualmente tener al menos un valor de su caudal para una altura hidrométrica dada.

Por lo anterior, se procedió a efectuar una operación de Aforo mediante el Método del Flotador.

3.7 NIVEL DE INFLUENCIA DE LA PLEAMAR

Para complementar la información, se navegó la desembocadura del Río Jella, se recorrió el actual Barrio Cnetty, se observaron los niveles alcanzados por el espejo de agua marina, y finalmente se amarró la altimetría realizada en el lote con el nivel de las aguas de la Pleamar. Fotografías 16 y 17.

Esta actividad se considera muy valiosa en razón a que posibilita una aproximación a la condición más desfavorable o condición crítica, esta surge de la acción simultánea de la Pleamar, la presencia de una Creciente para un cierto período de recurrencia y el ingreso al área de escurrimientos provenientes de una Precipitación de diseño, intensa y prolongada.



FOTOGRAFIA 16. Desembocadura rio Jella. Observese la la acción de la Phramar y la Pajarar.



FOTOGRAFIA 17. Río Jella. Estero. Remanso por acción de pleamar.

4. RESULTADOS

A continuación se presentan los resultados inherentes a cada una de las actividades realizadas:

4.1 ESTRATIGRAFIA

La descripción hasta tres metros de profundidad complementa el estudio de las muestras analizadas en el Laboratorio de Suelos y Pavimentos, Facultad de Ingeniería, Universidad del Valle, el cual se encuentra en el anexo del presente informe.

En general, la estratigrafía observada permite deducir que los suelos corresponden a una planicie aluvial y marina, la cual se caracteriza por presentar en orden descendente texturas básicamente Franco Limosas, Franco Arenosas y Areno Francas. En los estratos superiores se encuentran arenas, limos y arcillas orgánicas de plasticidad media a alta. Existe Materia Orgánica en todos los estratos y esta disminuye con la profundidad.

La zona de estudio corresponde a una zona de depositación o planicie de inundación, como es de esperar el material aluvial presenta un alto contenido de materia orgánica depositado por el río Jella, igualmente debido al desarrollo de raíces y por aportación de la masa vegetal propia del área.

El estrato intermedio denominado "C", se caracteriza por su humedad permanente y por tener elevados niveles freáticos, en consecuencia se tiene un material de color gris oscuro o azuloso, muy pegajoso y con alto contenido de arenas limosas, mezcla de arena y limo mal gradadas.

Se encuentra una marcada presencia de arenas en todos los estratos del suelo. En las capas más profundas, por debajo de los 2.70 metros se encuentran gravillas, concreciones y arenas gruesas, material típico de agradación de la corriente fluvial. El material grueso, grava y arenas, tiene la tendencia a aparecer más superficialmente en el extremo más alejado del cauce actual del río Jella.

Se observa que el denominado horizonte "A" tiene la tendencia a ser mayor en la medida que se aproxima a la corriente del río Jella, y disminuye a medida que se aleja de la misma. Tal como ocurre en la mayoría de las corrientes de agua del litoral Pacífico, se presenta una tendencia a conformar un dique natural por la dinámica fluvial y por los problemas de drenaga superficial en las áreas aledañas.

En el Apéndice 3 - Anexo 1 se presenta la descripción estratigráfica de los perfiles en cada uno de los puntos muestrados.

Existen zonas bien definidas con anegamiento superficial; corresponden a bateas internas, esteros o madreviejas, las cuales drenan lentamente hacia el río Jella.

Al interior del la zona de proyecto, parte media, se encuentran algunas elevaciones menores, lugares en donde el comportamiento de los suelos es de naturaleza turbosa. Los suelos vibran al ser sometidos a una presión equivalente al peso del cuerpo humano en caída libre sobre la superficie del terreno. El Plano No.01 ilustra una aproximación topográfica del terreno.

En general, se puede afirmar que la zona en estudio presenta un alto porcentaje de suelos Franco arenosos y Areno francosos, son suelos semipermeables a impermeables, de ahí que el drenaje superficial y subsuperficial sea lento. Naturalmente estos suelos son salinos por lo cual implican un manejo especial para la agricultura y para la construcción. Este último aspecto se considera a continuación.


4.2 PROPIEDADES DE LOS SUELOS EN CUANTO A CONSTRUCCION

Los resultados de los análisis de Laboratorio, indican claramente las características de los suelos en cuanto a su posible comportamiento para la construcción.

Las propiedades más importantes de los suelos con su capacidad para ser usados en presas de tierra se pueden resumir así:

Clases de Suelo

- : MH Limos inorgánicos, suelos arenosos y limosos, micáceos y diatomáceos.
 - OH Arcillas orgánicas de plasticidad media a alta.
 - SM Arenas limosas, mesclas de arena y limo mal gradadas.



Estratos típicos : MH-OH / SM

Permeabilidad suelo Compactado : Semipermeable a Impermeable,

Impermeable.

Esfuerzo cortante suelo compactado: Malo a Regular / Bueno.

Comprensibilidad suelo compactado: Alto / Bajo.

Trabajabilidad como material de

Construcción : Malo / Regular.

Presas de tierra

(Escala 1 a 10: Número 1 es el mejor material)

. Terraplén Homogéneo : 9 a 10 / 4

. Núcleo : 9 a 10 / 5

. Escollera : - 0 -

4.3 COMPORTAMIENTO DEL NIVEL FREATICO

La información de la red de observación del nivel freático, se ilustra en el Cuadro 1.

Mediante esta información se elaboran los planos que muestran los problemas a solucionar.

CUADRO 1. Comportamiento del nivel freático

	Fecha							
Pozo Nro.	3	1 Ene.,	/92	1 Feb. /92		2 Feb./92		
14101	Cota Sup terreno	Prof. agua	Cota niv agua	Prof. agua	Cota niv agua	Prof. agua	Cota niv agua	
1 2 3 4 5 6	99.35 100.05 99.40 99.45 99.80 100.04	0.38 0.28 -0.10 0.10 0.92 0.93	98.97 99.77 99.50 99.35 98.88 99.06	0.38 0.30 -0.10 0.11 0.95 1.00	99.75 99.50 99.34 98.85	0.38 0.30 -0.10 0.11 0.95 1.00	99.34 98.85 99.04	
7 8	99.53 99.46	0.44	99.09 99.03	0.45 0.47	99.08 98.99	$0.45 \\ 0.47$	99.08 98.99	

4.3.1 Hidrogramas

Estas gráficas muestran las variaciones del nivel freático con el transcurso del tiempo para un determinado sitio de observación, se utilizan para analizar el tiempo de permenencia del nivel en un determinado rango de profundidad.

El comportamiento de los niveles freáticos con el transcurso del tiempo, en seis (6) días de observación, indicó que estos permanecían sin modificación apreciable. Durante el período de observaciones no se presentaron lluvias en la región. En consecuencia, no se generó variaciones de recarga, lo que significa que los Hidrogramas corresponden en esta ocasión a una línea horizontal.

4.3.2 Isobatas

Los mapas de Isóbatas ó curvas de igual profundidad del nivel freático, son de gran importancia porque muestran claramente las áreas que requieren de drenaje y en las cuales se justifica el diseño de un sistema.

En cada pozo de observación, en el cual se mide el nivel freático, se encuentra determinado en nivel del terreno, la diferencia representa la profundidad a la cual se encuentra la superficie freática. si se trazan por interpolación la Isolíneas correspondientes, "Isóbatas", se obtiene un mapa que permite delimitar las áreas con diferente grado de severidad del problema.

Para la realización del presente trabajo, se fijó una escala de profundidades del plano freático: de 0.00 m. a 0.25 m., de 0.25 m. a 0.50 m., de 0.50 m. a 0.75 m., de 0.75 m. a 1.0 m. y valores por encima de 1.0 m. de profundidad. Luego se planimetran las áreas correspondientes, en esta forma se obtienen las superficies que corresponden a cada categoría. Los rangos de profundidades se separan convencionalmente por colores.


El Plano No.02 ilustra el comportamiento de las Isóbatas.


Un análisis del mapa en referencia, permite deducir que la totalidad del área requiere de drenaje superficial e interno.

4.3.3 Isohipsas

La altura del nivel freático se obtiene por diferencia de la cota del terreno y la profundidad del nivel freático. Las Isohipsas son las curvas de igual altura de nivel freático.

Las líneas Isohipsas aparecen en el Plano No.03 para las diferentes lecturas las cuales prácticamente fueron





constantes. En general, se observa que los valores de gradiente hidráulico son relativamente pequeños, se observan zonas de estancamiento del flujo del agua, en general las condiciones de flujo interno no presentan dificultades especiales que causen obstáculo a la descarga del agua. Fotografía 18.



FOTOGRAFIA 18. Condición del drenaje superficial. Canal artificial.

4.3.4 Conductividad Hidráulica

De acuerdo a las características de los suelos encontrados en el área de proyecto, la carta de permeabilidad indica que la conductividad hidráulica se puede establecer en el rango de 10 a 10 cm/seg.

4.4 SECCION TRANSVERSAL Y AFORO RIO JELLA

La ubicación del sitio seleccionado para la realización de la operación de aforo se indica en el Plano No. 1.

Los valores resultantes de la nivelación correspondiente a la Sicción tran versal seleccionais, se undisam en el sigui de cuadro.

CUADRO 2. Altimetría Sección de Aforos Río Jella - Bahía Solano - Chocó

Distancia	Distancia	Profundidad	Observaciones
Horizontal	vertical	de Flujo	
X (m.)	Y (m.)	(Yw.)	
0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 5.1 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0 13.0 14.0 15.0 16.0 17.0 18.0	0.20 0.19 0.18 0.42 0.78 1.37 1.47 1.83 1.93 2.01 2.08 2.02 1.99 1.86 1.70 1.50 1.00 0.55 0.40	- - - - 0.42 0.55 0.56 0.64 0.72 0.69 0.60 0.43 0.25 0.00	Inicio agua Final agua

La Figura 1 ilustra la forma de la sección transversal del río Jella.

Con base en la información anterior, se procedió a determinar el volumen de agua en la unidad de tiempo que circula através de la sección transversal del río Jella, la operación de aforo se realizó mediante el uso del método del Flotador. El resultado se presenta en el Cuadro 3.

CUADRO 3. Aforo Río Jella - Método del Flotedor Fecha: Lunes 24 Febrero/92. Hora: 8:45 a.m.

Velocidad Superficial Vs (m/s)	Coeficiente Flotación	Velocidad Media V (m/s)	Area de Secc. Trans. (m2)	Caudal (m³/s)		
0.147 0.113 0.09	0.84 0.84 0.84	0.123 0.094 0.075	1.251 2.63 0.98	0.153 0.347 0.073		
CAUDAL TOTAL: 0.473						




FIGURA OI SECCION TRANSVERSAL - RIO JELLA.


Se puede establecer entonces que el río Jella, transporta un caudal aproximado a 473 LPS. sin influencia del remanso producido por la Pleamar.

También se puede afirmar, con base en la sección transversal del cauce que a la altura del sitio de aforos, se espera desbordamiento inicial hacia la orilla derecha por encontrarse un poco más abajo en profundidad que la orilla izquierda.

5. DISPOSICION FINAL DEL SISTEMA

Se propone un terraplen periférico y un sistema de drenaje interno principal, consistente en un canal abierto o entubado a junta perdida y siguiendo el dren natural existente.

El sistema propuesto se presenta en el Plano No.04



6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1 CONCLUSIONES

- En la zona de estudio básicamente se encontraron suelos Franco Limosos, Franco arenosos y Areno Francosos, con altos contenidos de materia orgánica, la cual disminuye con la profundidad.
- Los primeros estratos corresponden a suelos del tipo MH-OH, significa que existen limos inorgánicos, suelos arenosos y limosos (MH), igualmente arcillas orgánicas de plasticidad media a alta (OH). En los últimos estratos aparecen suelos del tipo SM, o sea que corresponden a arenas limosas, mezclas de arena y limo mal gradadas.
- Con base a lo anterior, desde el punto de vista de la capacidad de los suelos para ser usados en presas de tierra o trabajabilidad como material de construcción, los suelos se clasifican como MALOS y en los estratos más profundos como REGULARES.
- Estos suelos no son aptos para construir terraplenes para evitar desbordamientos.
- No se tiene información sobre la Capacidad portante de los suelos para fines de construcción.
- El área tiene problemas de drenaje superficial y subsuperficial, agudizados por la escasa elevación del terreno, desnivel de la superficie, madreviejas o bateas, esteros, acción de las Pleamares, tránsito de crecientes y flujo interior proveniente de las partes más elevadas. El área corresponde a una planicie de inundación natural razón por la cual implica un manejo especial.

6.2 RECOMENDACIONES

- No se deben construir Obras rígidas ni pavimentos.
- Las viviendas deben ser livianas y las mismas estarán sujutas a asentamientos diferenciales.
- Se recomienda construir en Falafitos, preferiblemente en pilotes de mangle, inmunizados en forma tal que la parte seca resista el ataque de plagas. La parte en contacto con

los niveles freáticos tendrá mayor duración. Este tipo de vivienda tiene una duración aproximada entre 6 a 7 años.

- Se debe utilizar como mínimo unos 20 diámetros de penetración para los pilotajes en Mangle.
- Se debe conservar la vegetación en las riberas del río jella y aumentar la cobertura del bosque con especies nativas de la región.
- No se debe permitir construir en la zona de inundación del río Jella, al menos 10 metros de distancia según plano adjunto de obras a desarrollar.
- Bajo ningún motivo se debe tomar tierra en préstamo al interior del lote.
- Los terraplenes periféricos y una sóla vía interna se consideran suficientes para el tránsito.
- Los drenes internos se recomiendan sean del tipo flexible, PVC corrugado con diámetro de 4 pulgadas.
- Se recomienda una micronivelación de la superficie del terreno o sea un emparejamiento del mismo para facilitar la evacuación rápida de las aguas lluvias.
- El cauce del río Jella puede ser mejorado mediante rectificación. El material del fondo es recomendable para la construcción de los terraplenes marginales.
- La alternativa de obras propuestas debe complementarse con la construcción de los drenajes periféricos.
- Los cangrejales deben ser controlados especialmente en los terraplenes, se espera que la población disminuya con la urbanización.
- Los terraplenes, parte seca, se deben proteger mediante vegetación, la parte húmeda mediante escollera o material grueso mezclado o con sacos de prolopropileno llenos de gravilla o cascajo.
- Se recomienda hacer un levantamiento topográfico de precisión.
- Al cor coto un informe fe la visita de reconocimiento, se dan lineamientos generales y recomendaciones sobre el proyecto, por lo tento al decidirse acerca de la ejecución de las obras se deben hacer estudios complementarios y de detallos.

ANEXO 1

UNIVERSIDAD DEL VALLE - OSSO - BAHIA SOLANO

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

Todas las referencias fueron consultadas en:

"El terreno de Bahía Solano del 26 de septiembre de 1970, Informes Técnicos". Ministerio de Agricultura, Corporación Nacional para el Desarrollo del Chocó. Bogotá, abril de 1971. Sin pié de imprenta.

- * Ramírez, J.E. S.J. "La catástrofe de Bahía Solano del 26 de septiembre de 1970".
- * Retrepo, H. "Zona de falla de Puerto Mutis en Bahía Solano. Carta técnica 0021, INgeominas".
- * Montero, J. y Celis, A., "Inspección Ingeniero-Geológica en Bahía Solano". Sección Geología, Ministerio de Obras Públicas.
- * Suelos y Fundaciones Ltda., Corporación Nacional para el Desarrollo del Choco, "Reconstrucción de Puerto Mutis, Estudio de Suelos, Conclusiones y Recomendaciones".
- * Terán, A.P. y CUadros, A. Carta al señor Julio Carrizosa Umaña, Director General del Instituto GEográfico "Agustín Codazzi", Informe de comisión a Pue<u>r</u> to Mutis.

ANEXO 2

MINISTERIO DE AGRICULTURA

CORPORACION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DEL CHOCO

"EL TERREMOTO DE BAHTA SOLANO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 1970"

Bogotá, abril de 1971. 22 p. Sin pie de imprenta

RECONSTRUCCION DE PAERTO MUTIS, ESTUDIO DE SUELOS

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Suelos y Fundaciones Ltda. - Corporación Nacional para el Desarrollo del Chocó. - Enero, 1971.

CONCLUSIONES: -

Con base en las narraciones del terremoto de Pahía Solano y en las discusiones anteriores se puede llegar a las siguientes conclusiones:

Una población fundada sobre un abanico fluvial básicamente arenoso, está en peligro de desaparecer completamente por deslizamiento del sucho hacia el mar. Existen numerosos precedentes de este tipo de catástrofe. La inspección del área de Bahía Solano no registra evidencia de deslizamiento por licuefacción hacia el mar. Se erec que dos circunstancias favorables no permitisron la ocurrencia de deslizamientos: Por una parte, el delta del río Jella no forma una terraza topográficamente más alta, sino más bien un mey suave talud une al fondo del mar con el abanico fluvials por otra parte, la existencia de gravas y suclos grucsos no susceptibles a licuefacción impidieron la generalización de este fenómeno.

En muchos terremotos en el litoral, se han formado olas marinas de terribles efectos destructivos: Chile, Niigata y el mismo Puerto Mutis. En el terremoto de Septiembre, 1970, no se generó ninguna ola merina extru- ordinaria que arrasara el área de la población. Es imposible predecir si en un futuro terremoto hebrá o ne una ola marina religiosa.

Un estudio comparativo de la granulometría de las arenas de Niigata y los suelos encontrados en Puerto Mutis son en general de grano v. s grueso y contienen gravas lo cual los hace menos susceptibles a licenclacción. Sin embargo, en los tres sondeos efectuados en la margen derecha del río Jella se identificaron arenas finas de gradación muy semejante a las arenas de Niigata, especialmente cerca a los 6.0 metres de profundidad.

Por les resultados de los sondeos se pueden establecer diferencias entre las distintas áreas investigadas desde el punto de vista de auelos:

a) La margen dereche del río Jella es la que n cuor decidad procenta en promedio. Esto unido a las conseterícticas de gradación lucen de esta área la menos favorable para fundaciones en casa de sismo. El hecho de que la destrucción hebiem sido menor en esta zona debe atribuírse a la poco poblada que era y a e tar algo me alejada de la fuete de energía que es la falla geológica.



No en hay plane incluide

7 de localización de perforación

ni ous descripciones y de

en sayor eschérición.

- b) En las cercanias e el sondeo S 15 sobre la margen derecha del caño Chocolatal se prevén condiciones poco favorables para la cimentación de estructuras, pues se encontraron suelos blandos y compresibles (arcillas y limos).
- e) Desde el punto de vista de suelos, la mejor zona del poblado se encuentra cerca a la casa de zine de la Corporación donde se encuentrá el subsuelo básicamente compuesto de gravas gruesas.

el comportamiento de las distintas estructuras durante el último terremoto es la mejor experiencia para recomendar el uso de pilotes como el mejor tipo de fundación. Teóricamente, se podrían usar expatas simples o cimientos continuos a unos 3.0 metros de profundidad, pero la posición del nivel freático hace difícil la construcción de este tipo de fundación.

Los derrumbes de los suelos que cubren la serranía sur-occidental son un peligro potencial que h oce aconsejable dejar una zona al pie de la ladera.

RECOMENDACIONES

Con base en los resultados de la investigación de campo y teniendo en cuenta las consideraciones discutidas anteriormente, se dan las siguientes recomendaciones para las fundaciones en la reconstrucción de Puerto Mutis en bahía Solano.

Generales.

- 1) Se recomienda dejar libre de construcciones una franja de unos 100 metros de ancho a todo lo largo del pie de la ladera que constituye el límite sur-occidental de la población. Esto con el objeto de evitar posibles aludes y derrumbes que cubrirían las construcciones la chas ca esta zona.
- 2) Teniend cu cuenca que el nivel freático se encuentra casi superficial, se recomienda cimentar las construcciones sobre pilotes relativamente cortos de unos 6 metros, cuya punta alcance los estratos de arena más densa, que tengan por lo menos una resistencia al ensayo de penetración de 20 golpes/pie.
- 3) La experiencia indica que la unión entre el cimento y la estructura debe ser muy fue le para evitar desplazamientos horizontales de la construcción darante terremotos. Para lograr esto, es conveniente prolongar los pilotes hacia arriba para formar parte de la superestructura!
- 1) Para el caso de construcciones en estructura metálica, se recomierada construir un a viga "cahezal" que una el extrema superior de de los pilotos y que sirva de soporte a la estructura metálica.

La viga cabezal debe construírse a la profundidad en que se encuentre el nivel freático para que de esta mauera la longitud total del pilote quede sumergida y así evitar su deterioro con el tiempe.

- 5) Cuando se use viga cabezal bien sea para estructuras metálicas o para construcciones con bloques de concrete, se debe tener especial precaución en lograr una unión fuerte entre la viga y la estructur por medio de pernos de acero o de columnas de concreto reforzado dependiendo del caso.
- 6) La zona donde se perforó el sondeo S-15 es la más desfavorable para fundaciones de estructuras de algún peso. No se recomienda construír en esta parte casas de dos pisos. Para edificaciones de una planta se deberán usar pilotes de 5 metros de longitud. (Margen derecha, Q. Chocolatal).
- 7) Cuando la punta de los pilotes quede soportada sobre estratos de arena de 20 golpes/pie como se ha recomendado. la capacidad de soporte permisible para pilotes de 20 em, de diámetro será de 10 toneladas, valor este que ya incluye un factor de seguridad igual a 3.
- 8) No parece conveniente reconstruír la población de Puerto Mutisobre la margen derecha del río Jella. Aunque los daños en esta zona fueron pequeños, las condiciones del subsuelo encontradas, arena fina de baja densidad, son desfavorables en comparación a la mayoría de las zonas investigadas sobre la margen izquierde del río.

Puente sobre el río Jella.

BEST REES.

4.

1:-

1411 -

- 1) Se recomienda que los dos estribos del puente sobre el río Jella sean soportados sobre pilotes de madera de 6 metros de largo. Se previ que con esta longitud de hincamiento no habrá problema de soca vación eon las crecientes del río. En el estribo derecho los pilotes de 6 metros atraviesan un lente de limo orgánico que se encontró en el sondeo efectuado en esta margen.
- 2) A la profundidad recomendada la capaci lad admisible para pilotes de 20 cm. de diámetro en la punta, será de 12 toneladas, valor este que ya incluye un factor de seguridad de 3.
- 3) No se prevén problemas constructivos mi de hineamiento de los pilotes, pero será necesario contar con un anartinete que desarrolle por lo menos una energía de 10.000 libras-pie.

Puente sobre la quebrada Chocolatal:

1. Se recomienda que los dos estribos del puente se soporten sobre pilotes de madera relativamente cortos, de 4 metros de le r_e a Con este

longitud no se prevén problemas de socavamiento y erosión con las erecientes del caño.


- A la profundidad recomendada, la capacidad de soporte admisible para pilotes de 20 cm. de diâmetro será de 14 toneladas, valor este que incluye un factor de seguridad de 3.
- 3. El martinete que se use para construir el puente sobre el río fella es adecuado también para la fundación de este puente.

LIMITACIONES

Las conclusiones y recomendaciones establecidas en el presente informe se han basado en los resultados de la exploración de campo y en la experiencia obtenida durante el último sismo que azotó la zona cuya magnitud fue de aproximadamente 7.3. Si durante la construcción se encuentran condiciones desfavorables a las supuestas, se deberá dar aviso al Ingeniero de Suelo para que amplie o modifique sus recomendaciones.

BIBLIOGRAFIA

- R. P. JESUS IMBLO RAMIREZ. "La catastrofe de Bahía Saluno del 26 da Saptiembre, 15/0". Maria crito
- R. P. JESUS EMILIO RAMINEZ. "Historia de los Terremolos en Colombia". Ed Argua, Bogota.
- H. BOLTON Shield y I. M. IDRISS. "Analysis of Soil Liquifaction: Neighbor Earthquice", ASCE Journal of the Soil Mechanics and Foundations Division, May 1907.
- H. LOT CON MED + "Landshites During Earthquakes due to Liquitaction", ARCE Jonesial & Con MED | opt 11.2.
- MARCYATOS S. N. "Helica Submerged Town of Classical Greece", Achael do, y. V. i. 13. N. J. Autumn 1990.
- T. LENGHI YOND y ROPPICT O. CASTLE. "Borrego Mountain Earthqua to of April 8, 193", ASCR de am d of the SMFD, July 1970.



APENDICE 1



Facultad de Ingeniería

OBSERVATORIO SISMOLOGICO DEL SUROCCIDENTE OSSO

Cali, enero 23 de 1992

Ingeniero
HENRY JIMENEZ E.
Departamento Mecánica de Fluidos y
Ciencias Térmicas
Universidad del Valle

REF. Relocalización del Barrio ONetti en el Municipio de Bahía Solano, Chocó.

Estimado profesor Jiménez:

De acuerdo con su solicitud de cooperación nuestra, sobre aspectos de amenazas y riesgos para el asunto de la referencia, me permito presentarle los siguientes aspectos y consideraciones.

A raiz del terremoto del 26 de septiembre de 1970, el 85% de las viviendas de Bahía Solano (267 en ese entonces), resultaron averiadas; el 39% en ruinas y el 24% fuertemente averiadas. Quedaron destruidos igualmente los edificios de la casa cural, colegio de las Hermanas de la Madre Laura, capilla, el hospital, Telecom, Caja Agraria, Alcaldía, cuarteles, cementerio, etc. (Ramírez, 1971). Este mismo autor señala que los "edificios que mejor se comportaron fueron los de estructuras metálicas con techos de zinc y sin bloques de cemento. L'Uego siguieron los de madera" y que "entre los de madera resistieron mejor el impetu de las sacudidas los de horcones de guayacán enterrados profundamente en la tierra con refuerzos oblícuos entre sí y luego conectados directamente a la estructura de madera"; "las edificaciones de cemento y las de bloque del mismo material cayeron en su gran mayoría".

En este sismo, como en aquellos otros en la Costa PAcífica (i.e. Dic.12 de 1979) se evidenció que la utilización de materiales foráneos (ladrillo, comento) o se mestizaje, generalmente sin criterios técnicos, son los mas vulnerables frente a la amenoza sísmica.

N= N1

En ræón de los deslizamientos producidos en las colinas, los cuales también produjeron represamientos de cursos de agua y posteriores inundaciones, se recomendaba en ese entonces dejar una franja libre al pie de las colinas y "conservar la selva vecina intangible como una especie de parque nacional. El desmonte sólo servirá para acrecentar los derrumbes". (Ræmírez, 1971).

Montero y Celis (1971) reportaron agrietamientos del terreno en terraplanes (vía al aeropuerto) y rellenos, especialmente en el cauce antiquo de la guebrada Chocolatal.

Entre las recomendaciones dadas por ellos se tiene: "Reconstrucción de la población en el mismo sitio, salvo las manzanas del costado occidental entre las calles primera y segunda, área que se ha considera do crítica por cuanto podría ser afectada por flujos de material erosionado del cerro", "supervisión técnica dela naturaleza y condiciones del suelo de cimentación" y "aforos periódicos de las aguas de la quebrada Chocolatal".

Terán y Cuadros (1971) señalan que el mareógrafo de Bahía SOlano había sido retirado en 1968 razón por la cual "no existe punto de comparación para nivelaciones del terreno que ellos estaban haciendo — y por lo tanto fijación del nivel medio del mar (0.00 Datum)".

Suelos y Fundaciones (1971), cuya copia se adjunta, identificó la mar gen derecha del rio Jella como aquella con condiciones mas deficientes de subsuelo.

De los informes citados, y en primera aproximación, la relocalización del Barrio Onetti, así como dro tipo de desarrollos urbanísticos y de infraestructura en Bahía Solano, deberían excluir una franja inmediata a lo largo de las colinas al occidente de la población, los rellenos y terraplenes, si estos no han sido técnicamente realizados, y la margen derecha del rio Jella. A estas consideraciones debe agregarse un retiro obligatorio Plan de Desarrollo de Bahía Solano! a partir del nivel máximo de inundaciones por marea en "pujas", retiro de quebradas y de la planicie inundable por el río Jella y evitar zonas pantanosas. En las zonas pantanosas, si sobre ellas se realizara la relocalización, en función de costos de urbanización y de las areas de expansión definidas por el Municipio, debe preverse una evaluación del potencial de licuación de suelos y el diseño de medidas y obras sanitarias.

Información complementaria para la mejor toma de decisiones podrá ser obtenida con los publadouss y con aquellas personas de mayor trayectoria en el hábitat pacífico.

Mucho agradeceríamos, profesor Jiménez, si en sus visitas de campo ustedes pueden hacernos conocer información adicional sobre efectos de desastres en Bahía Solano, en particular sobre los terremotos y maremotos del 31 de enero de 1906 (una referencia dice que en ese año la ola de maremoto inundo la población), del 12 de diciembre de 1979, del 19 de noviembre de 1991 y también del 26 de septiembre de 1970.

Finalmente, también nos permitimos adjuntar mapa de localización de las grietas producidas por el terremoto de 1970 (Restrepo, 1971).

Con sentimientos de consideración y aprecio,

Cordialmente,

PROF. ANDRES VELASQUEZ

Director OSSO

Copia: Doctora Gilma Mosquera Directora CETCE, UV

Anexos: Referencias bibliográficas

Reconstrucción de Puerto Mutis - Estudio de suelos

Mapa de grietas en 1970

APENDICE 2



FACULTAD DE INGENIERIA

Departamento de Mecánica de Sólidos y Materiales Sección de Mecánica de Suelos

Santiago de Cali, 3 de marzo de 1992

Profesor HENRY JIMENEZ Universidad del Valle

Asunto: Proyecto Relocalización barrio Onetti

Bahia Solano - Choco.

Apreciado profesor Jiménez:

Anexo a la presente los resultados de los ensayos de laboratorio realizados a las muestras traidas por usted.

Cordialmente,

GILMA E.SANCHEZ Z.

Jefe del Laboratorio

Cima & Sorcher -

<u>'</u>-,

Nº	



UNIVERSIDAD DEL VALLE

LABORATORIO DE SUELOS INFORME No.

PROPIETARIO	HOJADE
UBICACION BAHIA SOLANO - CHOCO	
PROVECTO Relocalización barrio On	atti

RESUMEN DE TRABAJO DE LABORATORIO

PERFOR	MUESTRA	PROFUNDIDAD	HUMEDAD	C	RANULOMET	RIA		PLASTICIDAD)	CLASIFI-	Cu	P UNIT	GRAVED
No	No TIPO	de a	*	4 76 mm	9 074 mm	0 002 mm	LIMITE LIQUIDO	LIMITE PLASTICD	INDICE DE PLAST	CACION	Kgr cm²	Ton m ³	ESPEC
1	В		82	99	72		57	42	15	МН-ОН			
2	A	D .	136	100	85		72	52	20	МН-ОН			
2	В	E S C	121	100	 94		62	45	17	мн-он	0.02	1.64	
6	A	0 N	58	100	73		55	44	11	мн-он			
6	С	NOCIDA USOE	67	86	45		45 - 5 L	34,5	- 11	SM			
7	С	D A	69	99	88 VE	CIDAD	59	41	18	МН-ОН			
7	D		KCLU	s\'77 \	37	_	-	-	NP	SM			
8	D	us ^o)		95	74		-	-	-	-			
7 у 8	D												2.79
			Ì										
												-	

CONVENCIONES Muestra Tipo:

S- Shelby

C - Cuchara

D - Denison

O - Otras

* Cu: Con muestra inalterada

"Cu: Con muestra remoldeada

*Cu: De campo (Torcometria)

* La hias secu de la servo

% La mas himedicae la serie



FACULTAD DE INGENIERIA


Departamento de Mecánica de Sólidos y Materiales
Laboratorio de Suelos

RESUMEN DE TRABAJO DE LABORATORIO

Nombre del ensayo	Sondeo No.	Muestra No.	Resultado del ensayo
Densidad minima	7 y 8	D	1.13 grs/cm³
Ignición a 350°C	1	С	16%

Cina = Sade. GILMA E. SANCHEZ Z. Jefe del Laboratorio

UNIVERSIDAD DEL VALLE DEPARTAMENTO DE INGENIERIA CIVIL LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS LIMITES DE ATTERBERG




Limo color café con bastante materia orgánica.

	Limite Liquido					
Recipiente Nº	209	249	266			
Numero de golpes	15	24	34			
Peso de muestro Hum + repte	37.02	39.91	38.32			
Peso de muestra seca + repte	33.34	36.43	33.56			
Peso de agua	3.68	3.48	4.76			
Paso del recipiente	27.14	30.43	24.97			
Reso de muestro seco	6.2	6	8.59			
Purcentaje de humedad	59.4	59.0	55.4			

	Limite	Highedra 74.		
- tc %-	202	203	380	363
, "(U ') T T " (')'	24.24	29.98	58.34	50.10
. J 2550 + 263,6	22.71	28.21	42.91	39.20
	1.53	1.77	15.43	11.59
1.	19.30	24.22	24.12	23.78
	3.41	3.93	19.79	14.52
	b +4 1 2	1 .		

calización B	AHIA SOLANO - CHO	OCO	Proyecto Relocalización barrio Onetti Propietario Contratista					
ndeo1		i						
estra B								
mada por								
so de la mu	estra seca: 109 estra después de material	lavada: 31 (gr						
TAMIZ	ABERTURA DEL TAMIZ mm.	PESO RETENIDO Gms.	% RETENIDO	% RETENIDO ACUMULADO	% QUE PAS			
3/8 .					100.0			
4		1	.9	.9	99.1			
10		1	.9	1.8	98.2			
16		1	.9	2.7	97.3			
20		2	1.8	4.5	95.5			
30		2	1.8	6.3	93.7			
40		2	1.8	8.1	91.9			
60		5	4.6	12.7	87.3			
100		7	6.4	19.1	80.9			
200		10	9.2	28,3	71.7			
fdo		78	71.7	100.0				
SERVACIONES	no del gránulo							



UNIVERSIDAD DEL VALLE DEPARTAMENTO DE INGENIERIA CIVIL LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS LIMITES DE ATTERBERG

Proyecto Relocalización barrio Onetti Fecho Febrero/92 2 Sondeo A-Humed Muestra 73 Profundidad 72 136 Humedad natural w % 72 Limite liquido 71 52 Límite Plástico 70 20 Indice de Plasticidad MH - OH Clasificación Nº de golpes


Limo arcilloso amarillo con trazas de vegetlaes y raices.

	Lîmite Líquido				
Recipiente Nº	235	244	236		
Numero de golpes	15	24	35		
Peso de muestro Hum + repte	31.86	36.02	32.68		
Peso de muestro seco + repte	28.82	32.31	29.07		
Peso de agua	3.04	3.71	3.61		
Peso del recipiente	24.66	27.20	23.89		
Peso de muestra seca	4.16	5.11	5.18		
Porcentaje de humedad	73.1	72.6	69.7		

	Limite	Humedod into 1		
	248	260	379	303
Visio de muestro. Hum. + repte	30.34	31.34	59.22	1_60,12
in to milital second + repte	28.89		39.57	
· ('6 02,2	1.65	1.97	19.65	20.43
t,	25.69	25.61	24.99	1 1 + 1 +
* ***	>.^	~ -,	i ,	• • • -
Purchituje de Namedad	51.0	4		1 3 , 1

calización BAHIA SOLANO - CHOCO		OCO F	Proyecto Relocalización barrio Onetti					
ndeo2		F	Propietario					
estra A								
		F	Fecha de ensayo		nga ngapita tahunga mga palamangan palamangan palamangan palamangan palamangan palamangan palamangan palamanga			
so de la mue	estra seca 100 estra después de material	lovada: 15 (grs						
TAMIZ	ABERTURA DEL TAM!Z mm.	PESO RETENIDO Gms.	% RETENIDO	% RETENIDO ACUMULADO	% QUE PAS			
4					100.0			
10		5	5	5	95			
16		2	2	7	93			
20		1	1	8	92			
30		2	2	10	90			
40		1	1	11	89			
60		2	2	13	87			
100		1	1	14	86			
200		1	1	15	85			
fdo		85	85	100.0				
	no del gránulo			•				
pratorista		Calculó	Re	visó				

UNIVERSIDAD DEL VALLE DEPARTAMENTO DE INGENIERIA CIVIL LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS LIMITES DE ATTERBERG



Limo arcilloso gris con vegetales y raices. Muy orgánico.

	Limite Liquido				
Recipiente №	268	224	232		
Numero de golpes	15	24	35		
Peso de muestra Hum + repte	34.14	34.09	36.03		
Peso de muestra seca + repte	30.75	30.55	32.07		
Peso de agua	3.39	3.54	3.96		
Faso del recipiente	25.43	24.95	25.43		
Peso de muestra seca	5.32	5.6	6.64		
Porcentaje de humedad	63,7	63.2	59.6		

	Limite	Humedod (ct.)		
copente NS	228	259	324	310
ce mast without it regte	34.79	30.76	60.00	157.70
the committee constructe	33.36	29.62	41.36	1 27.0
+ 30 °C 0, 1	1.43	1.14	19.23	1.16.0
, ••	30.20	27.07	25.40	24.7
	3.16	2.5]	1 . `
e '		-+ /	1 1	1 .

ANALISIS GRANULOMETRICO

BAHIA SOLANO - CI	HOCO	Proyecto_Reloca	lización barrio	Onetti
2	1	Propietario		
3	(Contratista		
M11	1	Fecha de ensayo	febrero/92	
estra después de	lavada: 9 (grs).		
ABERTURA DEL TAMIZ mm.	PESO RETENIDO Gms.	% RETENIDO	% RETENIDO ACUMULADO	% QUE PASA
				100.0
	1	.7	.7	99.3
	1	.7	1.4	98.6
	1	.7	2.1	97.9
	1	.7	2.8	97.2
	1	.7	3.5	96.5
	1	.7	4.2	95.8
	1	.7	4.9	95.1
	2	1.4	6.3	93.7
	134	93.7	100.0	
no del gránulo				
	estra seca: 143 estra después de material ABERTURA DEL TAMIZ mm.	estra seca: 143 (grs.) estra después de lavada: 9 (grs.) material ABERTURA DEL TAMIZ mm. PESO RETENIDO Gms. 1 1 1 1 1 2 134	Propietario	Sestra seca: 143 (grs.) Sestra después de lavada: 9 (grs.) Sestra después de la

Calculá

Device


UNIVERSIDAD DEL VALLE

DIVISION DE INGENIERIA LABORATORIO DE SUELOS

COMPRESION INCONFINADA

OBRA_R	elocaliza	ción Bar	rio On	etti			MUES	TRA TOMAD	A POR		
SONDEO	2		MUESTRA	S Nº _	В		FECH	A DE TOMA			
PROFUND	DAD						FECH	A DE ENSA	YO		
C	ONTENI	OO DE	НИМ	EDAD)			DATOS	DE LA	PR	OBETA
MUEST		·····	SUP	MED.		VF.	ALT		cm-(pg)		2.0-(4.73)
RECIPIE	NTE Nº		373		3	04	DIA	METRO PRO	MEDIO CM	6	5.0
PESO M	UESTRA HU	M. + REC.	61.04		7	1.23	ARE	A INICIAL	cm²	2	28.27
PESO M	UESTRA SE	CA+REC	18.22		5.	3.89	NOT	UMEN INICIA	AL cm³	33	9.29
PESO	PESO DEL AGUA		12.82		1	7.34	PESO INICIAL PROBETA grs			5	55
PESO D	PESO DEL RECIPIENTE		25.96		23.68		PES	O UNITARIO	H UMEDO grs/cm³	1	.64
PESO N	PESO MUESTRA SECA		22.26		30	0.21	PES	O UNITARIO	secogrs./cm³	1	.04
CONTENI	DO DE HUME	DAD	57.6		5	7.4	G=	wL=	Ip=	CL	ASIFICACION
TIEMPO MIN.	LECTURA ANILLO CARGA x10-4	carga Ihs	LECTURA DIAL x10-3	Δh Dg		DEFORMA UNITARIA		I-DEFORMACION UNITARIA	AREA CORREGI	DA	ESFUERZO Kgr/cm ²
	2	.629	20	.020		.0042		9958	28.39		01
,	2	.629	40	.040	- 1	.0085		.9915	28.51		01
	3	.94	60	.060		.0127		. 9873	28.6 3		.02
	4	1.26	80	.080		.0169		. 9831	28.76		.02
	5	1 . 57	100	.100		0,021		. 979	28.97		.03
	5	1.57	120	.120		.025		. 975	28.94		.03
	6	1.89	140	.140	\perp	.030		.97	29.14	_	.03
	7	2.20	160	.160		.034		.966	29.27		. 03
	8	2.52	180	.180	_	.038		.962	29.39		. 04
	8	2.52	200	.200	\perp	.042		.958	29,51		.04
	9	2.83	220	.220	_	.047		. 953	29.66		.04
	9	2.83	240	.240	\perp	.051		.949	29.79	_	.04
	9	2.83	260	.260	_	.055		.945	29.92	_	.04
				 	4					\dashv	
					_					_	
				 	-					_	
				ļ	-					_	
				ļ	_					_	
				ļ	\dashv					\dashv	<u> </u>
	- 1			!							
ABORATO	reite Con	and a grant	· · ,			K =	i] 15	the .	LEVICO		


UNIVERSIDAD DEL VALLE DEPARTAMENTO DE INGENIERIA CIVIL LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS LIMITES DE ATTERBERG



Limo arcilloso café con trazas de vegetales-olor a material orgánico

		Limit	te Líquid	0
Recipiente Nº	267	204	260	
Numero de goipes	15	23	35	
Fasu de muestra Hum 4 repte	33.48	33.81	39.71	
Feso de muestr o seco + repte	29.31	30.15	34.81	
Peso de agua	4.17	3,66	4.9	
fieso del recipiente	22.17	23.60	25.61	
Pesu de muestra seca	7.14	6.55	9.2	
Porcentaje de humedad	58.4	55.9	53.2	

	Limite	Picstico	Humnict .	
, No	228	262	399	3 35
read the macking from the read	36.35	32.25	<u> 59.47</u>	57.44
**	34.59	30.43	46.50	•
res i de aqua	1,79	1.8	12.97_{-}	1
, int.	31.29	26.04	24.21	24. 1
, the same of the	1. 51	4.11	22.20	1
•	(),	41.1)+	_



<u>.</u>

A Company of the Comp


Perforación Nº	Muestro Nº	Profundidad	Peso Unitaria Lbs./pie3	Nimedod %	(CI- CI3) F Kg /cm ²
2	В	Desconocida_	102.3	57	0.04
				_	

ANALISIS GRANULOMETRICO

calización BA	HIA SOLANO - CH	OCO	Proyecto Relocalización barrio Onetti						
ndeo6			Propietario						
			Contratista						
nada por			Fecha de ensayo	Febrero/92					
o de la mues		(grs.) lavada: 16 (gi							
TAMIZ	ABERTURA DEL TAMIZ mm.	PESO RETENIDO Gms.	% RETENIDO	% RETENIDO ACUMULADO	% QUE PASA				
4					100.0				
10		1	1.7	1.7	98.3				
16		1	1.7	3.4	96.6				
20		1	1.7	5.1	94.9				
30		1	1.7	6.8	93.2				
40		1	1.7	8.5	91.5				
60	\$1,	1	1.7	10.2	89.8				
100		4	6.8	17.0	83.0				
200		6	10.2	27.2	72.8				
fdo		43	72.8	100.0					
aāo máyıma	o del gránulo								

Calculá

ratarieta



UNIVERSIDAD DEL VALLE DEPARTAMENTO DE INGENIERIA CIVIL LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS LIMITES DE ATTERBERG


Proyecto_	Relocalización	barrio	Onetti	_ Fecha.	febrero/92	
]	Sondeo	6
				47	Muestro Nº	<u>C</u>
					Profundidad	all the second s
				46	Humedad naturał	67.0
				45	Limite líquido	45.0
					Límite Plástico	34.0
				9 44	Indice de Plasticidad	11
					Ejecutado por	
5 16 17	ie is 20 2+ 22 25 Nº de qu		7 28 29 30 31 32 33 34	35		

Arena limosa color gris con material vegetal vegetal

		Limi	te Liquido)
Recipiente Nº	206	262	208	
Numero de golpes	16	24	35	
Fasc de muectro Hum + repte	34.81	37.69	37.98	
Peso de muestra seca + repte	31.53	34.07	34.21	
Pesa de agua	3.28	3.62	3.77	
Peso del recipiente	24.53	26.04	25.64	
Peso de muestra seca	7.00	8.03	8.57	
Porcentaje de humedad	46.86	45.1	44.0	

	Límite	∟ímite Plástico				
- e to N.9	246	249	382	370		
A. CAMARIA High History	27.80	37.59	58.61	1-5'.0		
or of a second of epite	26.29	35.78	44.65	42.00		
First de Cave	1.57	1.81_	13.96	12.04		
· •	21.64	30.43	23.90	1 24.03		
	4.65	5.35	20.55	17.0		
$\epsilon = \mu \epsilon$	77.5	1 33.45	1 () .(.)	G . P		

ocalización <u>B/</u>	MHIA SOLANO - CHO)CO F	Proyecto Relocalización barrio Onetti						
ondeo6		F	Propietario						
estra C			Contratista						
mada por		F	Fecha de ensayo	febrero/92					
iso de la mui	estra seca 80 estra después de material	lavada: 44 (gr							
TAMIZ	ABERTURA DEL TAMIZ mm	PESO RETENIDO Gms.	% RETENIDO	% RETENIDO ACUMULADO	% QUE PAS				
1/2					100.0				
3/8		5	-6.3	6. 3	93.7				
4		6	7.5	13.8	86.2				
10		5	6.3	20.1	79.9				
16		3	3.8	23.9	76.1				
20		1	1.3	25.2	74.8				
30		4	5.0	30.2	69.8				
40		3	3.8	34.0	66.0				
60		7	8.8	42.8	57.2				
100		5	6.3	49.1	50.9				
200		5	6.3	55.4	44.6				
fdo		36	44.6	100.0					



UNIVERSIDAD DEL VALLE DEPARTAMENTO DE INGENIERIA CIVIL LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS LIMITES DE ATTERBERG

								Sondeo	7_
•							62	Muestro Nºº	C
								Profundidod	
							60	Humedad natural	69
				0		 	58	Limite líquido	59
								Límite Plóstico	41
		_					56	Indice de Plosticidod	18.
_	.							Ejecutado por	


Limo color gris con vegetales y raices. Fuerte olor a material orgánico.

		Lími	te Líquia	10
Recipiente Nº	258	200	205	
Numero de golpes	16	24	35	
Feen de musstro Hum + repte	33.71	30.20	36.11	
Feso de muestro seco + repte	30.38	26.75	32.52	
reso de agua	3.33	3.45	3.59	
Peso del recipiente	25.00	20.91	26.28	
reso de muestro seco	5.38	5.84	6.24	
Porcentaje de humedod	61.9	59.0	57.5	


	L ír	HUTCUST TTT 1	
er, enter NY	204	243	368 337
o de muestro Hun. A resto	29.65	30.57	58.56
And the transfer of capite	27.89	25.72	43.54 42.6
1450 de 0000	1.76	1.65	15.02 13.7
	22.50	24.65	21.70 22.9
the thirty of the	4.20	4.07	21.84 10.5
to a discourse to	41.11	.(1).	05.5 04.

radización BAHIA SOLANO - CHOCO ndeo 7		Proyecto Relocalización barrio Onetti					
			Propietario				
estra C			Contratista				
mada por			Fecha de ensayo	Febrero/92			
so de la mu	uestra seca: 171 estra después de material	lavada: 20 (gr					
TAMIZ	ABERTURA DEL TAMIZ mm.	PESO RETENIDO Gms.	% RETENIDO	% RETENIDO ACUMULADO	% QUE PAS		
3/8					100.0		
4		1	6 .	.6	99.4		
10		1	.6	1,2	98.8		
16		1	.6	1.8	98.2		
20		1	.6	2.4	97.6		
30		1	.6	3.0	97.0		
40		1	.6	3.6	96.4		
60		1	6	4.2	95.8		
100		4	2.3	6.5	93.5		
200		9	5.3	11.8	88.2		
fdo		151	88.2	100.0			
	no del gránulo						
protorista		Calculó	Re	VISO .			

calización BAHIA SOLANO - CHOCO		HOCO F	Proyecto Relocalización barrio Onetti				
ndeo	7	F	Propietario				
estra D			Contratista				
			Fecha de ensayo				
so de la mu	uestra seca: 412 estra después de material	lavada: 261 (g					
TAMIZ	ABERTURA DEL TAMIZ mm.	PESO RETENIDO	% RETENIDO	% RETENIDO ACUMULADO	% QUE PAS.		
3/4 .					100.0		
1/2		39	9.5	9.5	90.5		
3/8		18	4.4	13.9	86.1		
4		39	9.5	23.4	76.6		
10		40	9.7	33.1	66.9		
16		19	4.6	37.7	62.3		
20		11	2.7	40.4	59.6		
30		22	5.3	45.7	54.3		
40		13	3.2	48.9	51.1		
60		17	4.1	53.0	47.0		
100		21	5.1	58.1	41.9		
200		22	5.3	63.4	36.6		
	no del gránulo		36.6	100.0	-		
ratorista		Calculó	Re	VISÓ			



Sondeo 8 NESTRA D PROTUNDING		F	Proyecto Relocalización barrio Onetti				
		F	Propietario				
			Fecha de ensayo				
'eso de la mue	estra seca: 163 stra después de material	lavada: 43 (gr					
TAMIZ	ABERTURA DEL TAMIZ mm.	PESO RETENIDO	% RETENIDO	% RETENIDO ACUMULADO	% QUE P.		
3/8					100.0		
4		8	4.9	4.9	95.1		
10		8	4.9	9.8	90.2		
16		5	3.1	12.9	87.1		
20		1	0.6	13.5	86.5		
30		5	3.1	16,6	83.4		
40		2	1.2	17.8	82,2		
60		7	4.3	22.1	77.9		
100		4	2.5	24.6	75.4		
200		3	1.8	26.4	73.6		
P-200		120	73.6	100.0			
BSERVACIONES	no del gránulo						



GRAVEDAD ESPECIFICA

UESTRA Nº D			FEC	HA RECIBO	Febrero	o/92			
FERENCIA ENVIO				OBR	OBRA Relocalización Barrio Onetti				
EMITENTE			····	FEC	HA DE EN	SAYO 24 d	le febrero	1992	
ALIBRACION	DEL MAT	RAZ Nº_		Peso	marraz se	eco Wf =		-	
		2	3	4	5	6	7	8	
r, °C. Wa, Gms.			<u> </u>					1	
ecripción de									
rueba N2			1		2				
datroz Nº			1		7				
détodo de c			Baño d	<u>Mari</u>	a				
r, cc.									
₩o, Gms.			363.15		372.31				
Vb, Gms.		··	332.11		341.14				
ópsula Ν ^Ω .			8		9				
VI, gms.			285.31		281.91				
Vc, gms.			236.85		233.33				
(N - 14) = 81	c), Gms.		48.46		48.58				
i a Tx = W	₩s ı + (₩a -	· Wb)	2.78		2.79				
e 20 °C =	KĸĠĠ	Tx		(1	

- = Peso del matraz lleno con agua a la temperatura Tx, en Grns. (De la curva de cal.)
- = Poso del matraz lieno con agua y suelo a la temperatura Tx, en Gms.
- = Temperatura del contenido del matraz cuando el peso Wb se determinó, en °C.
- = Peso de la cápsula con el suelo secado al horno, en Gms.
- * Paso de la cápsula, en Gma.
- = Peso de la muestra seca, en Gms.
- 2 Tx = Gravedad específica del suelo a la temperatura Tx.
- * Foctor de corrección.
- a 20 °C = Gravedad específico del suelo a 20 °C

SERVACIONES	

APENDICE 3

DESCRIPCION DE PERFILES ESTRATIGRAFICOS

POZO No. 1 Cerca a la casa de FECHA: 30 Enero/92. Flaviano Ruiz, próximo al río Jella (15 mts.).

N.F. inicial = 50 cms. N.F. final = 50 cms.

PROFUNDIDAD	(cm.)	TEXTURA	CARACTERISTICAS
0 - 20	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	FL	Color café oscuro, alto contenido de M.O., suelo arenoso y limoso, con arcillas orgánicas, plasticidad media.
20 - 40		FL	Color café claro y trazas de sue- lo gris. Estrato seco. Presencia de M.O., arenas, limos y arcillas
40 - 150		FA .	Suelo totalmente gris azuloso. Pegajoso, aparecen trazas de are- na media. Presencia de M.O. Arenas limosas, mezclas de arena y limo mal gradadas.
150 - 300		AF	Suelo gris azuloso. Aparecen gránulos de arena seca de color gris más claro. Se encuentran raicillas Alta proporcion de arenas. A esta profundidad el drenaje aparentemente es mejor. Disminuye la presencia de M.O.

Símbolos: M.O. = Materia Orgánica

FL = Franco Limoso
FA = Franco Arenoso
AF = Areno Francoso
N.F. = Mivel Frestigo

POZO No. 2 Vecino a estaca # 1 en dirección montaña. Esquina límite lote.

FECHA : 30 Enero/92 HORA : 4:00 p.m.

sourna limite lote.

N.F. inicial = 25 cms. N.F. final = 25 cms.

PROFUNDIDAD (cm.)	TEXTURA	CARACTERISTICAS
0 - 15	FL	Color café oscuro. Presencia de M.O. y raicillas. Suelo compacto. Arenoso y limoso con arcillas. Plasticidad media.
15 - 70	FA	Suelo color gris con trazas de color café claro, tendencia a color amarillo. A medida que se profundiza es más pegajosc. Arenas limosas. Mezclas de arenas y limos. Existe M.O.
70 - 300	FA	Sigue siendo un color gris, se encuentra M.D. en menor proporción y pequeños trozos de madera. Suelo muy pegajoso. No se encuentra a esta profundidad el estrato arenoso ni presencia de gránulos o concrecciones.

Simbolos: M.O. = Materia Organica

FL = Franco Limoso FA = Franco Areroso N.F. = Nivel Freatico

POZO No. 3 Vecino a estaca # 2.
Area con mal drenaje
superficial. Presencia
permanente de agua.
Dificultad trabajo por
hundimiento en el terreno. Vegetación típica Chimaguacho, botoncillo y cortadera.

FECHA: 30 Enero/92

N.F. inicial = + 10 cms. (Sobre la superficie del terreno).

N.F. final = + 10 cms. (Sobre la superficie del terreno).

PROFUNDIDAD (cm.)	TEXTURA	CARACTERISTICAS
o – 20	FL	Color Café oscuro. Alto contenido de M.O. con presencia de raicillas. Suelo arenoso y limoso. La estructura del suelo se encuentra deteriorada.
20 - 87 _.	FA	Suelo color gris y muy pega- joso. Presencia de raicillas y de M.O., se encuentran limos y arenas finas. El dre- naje es muy deficiente.
BO - 300 ,	AF	Color gris azuloso con presen- cia de M.O. en menor proporcí- ón. Arenas y limos. Nezclas de arenas y limos mal gradadas.

Simbolos : M.O. = Materia Orgánica

FL = Franco Limoso
FA = Franco Areccso
AF = Areno Francoso
N.F. = Mivel Freatico

POZO No. 4 Vecino a estaca # 3. FECHA: 30 de Enero/92 Esquina lindero.

N.F. inicial = 10 cms. N.F. final = 10 cms.

	TEXTURA	CARACTERISTICAS
0 - 15	FL	Color café oscuro. Presencia de M.O. con muchas raicillas. Suelo arenoso y limoso con arcillas orgánicas, plasticidad media. En los alrededores se encuentra un suelo turboso.
15 - 80	FA	Suelo color gris azuloso, con M.O. en menor proporción. Mez- clas de arenas y limos. Aparece Arena gruesa color gris.Arenis- ca. Suelo pegajoso.
80 - 300	AF	Suelo de color gris. Aparece la gravilla y arena gruesa. Se afirma que en el sitio nunca se ha construído, el subsuelo es natural, en el mismo se encuentra gravilla blanca y gris.

Símbolos: M.O. = Materia Orgánica

FL = Franco Limoso AF = Areno Francoso N.F. = Nivel Freatico

POZO No. 5 Cercano a la estaca # 4 FECHA: 30 Enero/92 Aproximadamente a 20 metros de la orilla del rio Jella.

N.F. inicial = 85 cms. N.F. final = 85 cms.

PROFUNDIDAD (cm.)	TEXTURA	CARACTER1STICAS
0 - 30	FL	Color café oscuro, alto conte- nido de M.O., suelo compacto y seco. Aledaño a pequeño canal de drenaje. Arcillas, limos y arenas. Plasticidad media.
30 - 150	FA	Suelo de color gris con trazas café. Se observa presencia de M.O., Arenas limosas, mezclas de arenas y limos mal gradadas
150 - 300	AF .	Suelo gris. Se encuentra M.O. en menor proporción. Aparecen arenas gruesas y gravillas. Se observan materiales de origen fluvial, antiguo cauce del río Jella.

Símbolos: M.O. = Materia Orgánica

FL = Franco Limoso
AF = Areno Francoso
N.F. = Nivel Freático

POZO No. 6 En dirección a la calle FECHA: 30 Enero/92 denominada Agraciada. Aproximadamente a 40 m. de la orilla del rio Jella. Parte media del terreno.

a so to common or

.

N.F. inicial = 90 cms. N.F. final = 90 cms.

PROFUNDIDAD (cm.)	TEXTURA	CARACTERISTICAS
0 - 80	FL	Color café oscuro. Suelo con presencia de M.O., estrato con arenas, limos y arcillas. El suelo es turboso. Plasticidad media.
BQ - 250	FA .	Color gris oscuro. Disminuye la presencia de M.O., se encuentran arenas limosas, mezclas de arena y limos mal gradadas. A medida que se profundiza se encuentra un suelo gris y aumenta la pegajosidad.
250- 300	AF	Aparecen las arenas medias y gruesas. Se encuentra gravilla de río, color gris. También se encuentra M.O. aunque en menor proporción.

Simbolos: M.O. = Materia Orgánica

FL = France Limoso
FA = Franco Arenoso
AF = Areno Francoso N.F. = Nivel Freatico

POZO No. 7 Localizado entre los pozos FECHA: 31 Enero/92 No. 4 y No. 5, aproximadamente a 40 mts. del rio.

. - .

N.F. inicial = 57 cms. N.F. final = 57 cms.

		* *** *** *** ***
PROFUNDIDAD ((cm.) TEXTURA	CARACTERISTICAS
0 - 25	FL	Color café oscuro alto conte- nido de M.O., suelo arenoso y limoso, con arcillas orgánicas de plasticidad media.
25 - 80	FA	Color café con trazas de suelo gris. Talco muy pegajoso. Se encuentra M.O., arenas, limos y arcillas orgánicas. Se encuentran concreciones y arenas gruesas.
80 250	AF	Suelo de color gris azuloso. Se encuentran trazas de arena media y gruesa. Presencia de M.O. aunque en menor proporción. Al igual que en los otros perfiles, se encuen- tran mezclas de arenas y limos con arcillas orgánicas.
250 - 300	AF	Suelo de color gris. Se encuentra gravilla gruesa. La presencia de arenas gruesas y canto rodado mejora las condiciones del drenaje a esta profundidad.

Simbolos: M.O. = Materia Organica

FL = Franco Limoso
FA = Franco Arendeo
AF = Areno Francoso N.F. = Nivel treatico

POZO No. 8 Ubicado por fuera del lote, FECHA: 31 Enero/92 cercano a casa vecina.

N.F. inicial = 43 cms. N.F. final = 43 cms.

and the second s

PROFUNDIDAD (cm.)	TEXTURA	CARACTERISTICAS
(cii.)	TEXTURA	
0 - 25	FL	Color café oscuro. Presencia de M.O Mezclas de arenas y limos con arcillas orgánicas. Suelos con características turbosas.
25 - 40	FL	Color café oscuro con trazas color gris. Mezclas de arenas finas, arcillas y limos. Disminuye la M.O.
40 - 80	FA	Color gris. Muy pegajoso. Se encuentra M.O. en menor proporción. Suelos limosos, con mezclas de arenas y arcillas en menor escala. Se encuentran raíces de árboles antiguos. Drenaje deficiente.
80 - 300	AF	Color gris oscuro con presen- cia de N.O Arenas gruesas y concreciones. Drenaje defici- ente. No se encontro el per- fil con materíal gravilla.

Símbolos: M.O. = Materia Orgánica

FL = Franco Limoso
FA = Franco Arenoso
AF = Areno Francoso
N.F. = Nivel Freatico