

N
W — E
S

ALCALDIA DE SAN JUAN GIRÓN
Tránsito Nacional
LUIS ALBERTO QUINTERO GONZALEZ
ALCALDE

UT POT Girón
Unión Temporal POT Girón

**REVISIÓN EXCEPCIONAL DE NORMA
PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
MUNICIPIO SAN JUAN GIRÓN**

**MAPA 2F.
ESTIMACION RELATIVA DEL RIESGO
POR FENOMENOS NATURALES**

Fuente de Información: **CDMB INGEOMINAS**

Elabora: **UT POT GIRÓN Consultorias & Diseños Ltda GYR Ingeniería Ltda Soluciones Geomaticas Ltda OFICINA ASESORA DE PLANEACION**


Revisó: **OFICINA ASESORA DE PLANEACION**

Fecha: **NOVIEMBRE DE 2010**

Escala de Trabajo: **Cartografía Rural 1:25.000** Escala del Mapa: **1:5.000**
Cartografía Urbana 1:2.000

Sistema de Referencia: **SISTEMA DE REFERENCIA MAGNA SIRGAS**
Proyección del Sistema de Coordenadas: **Bucaramanga MAGNA**
Proyección: **Transverse Mercator**
Este Falso: **1057241,30500000**
Norte Falso: **1273465,27800000**
Meridiano Central: **73,19734320**
Factor de Escala: **1,00000000**
Longitud de Origen: **7,07889714**
Unidad Lineal: **Meter**

Sistema de Coordenadas Geográficas: **CGS Magna**
Datum: **Greenwich**
Unidad Angular: **Degree**



TIPO	NMG	OBSERVACION
SITIOS DE INTERES REPORTADOS PARA LA REVISION POT	ZONA DE MALPASO	MOVIMIENTO DE TIERRA SIN LICENCIA
SITIOS DE INTERES REPORTADOS PARA LA REVISION POT	MIRADORES OCCIDENTALES	RIESGO DE REMISION MASA. BORDE URBANO EN LOS BARRIOS LA HONDA, INDIOGUANA, MIRADORES DEL CARRIZAL, MIRADORES DE SAN JUAN, INDIOGUANA
SITIOS DE INTERES REPORTADOS PARA LA REVISION POT	RIO FRIO	PROYON LATERAL A LA ALTURA DE BIRGAS DEL CAMPO HASTA GIRÓN CAMPESITE
SITIOS DE INTERES REPORTADOS PARA LA REVISION POT	VALLE DE LOS CABALLEROS	RIESGO POR FULGOS
SITIOS DE INTERES REPORTADOS PARA LA REVISION POT	ZONA LA MESETA	REMISION POR FULGOS, HACIENDA LA MESETA, VILLAS DE DON JUAN Y ZONAS INVADIDAS
SITIOS DE INTERES REPORTADOS PARA LA REVISION POT	CASTILLA REAL	PROYON FUERTE, FULGOS, SE DEBE REALIZAR CAMPE
SITIOS DE INTERES REPORTADOS PARA LA REVISION POT	MALCONES DEL PORTAL	LA PERIFERIA DEL BARRIO SE DEBE VIGILAR
REPORTE INVENTARIO CDMB 2008/2009	GIRON CAMPESITE	HUNDACION CARRERA 12 A IBC 38
REPORTE INVENTARIO CDMB 2008/2009	HOYO I Y HOYO II	NO CUMPLEN NORMAS GEOTECNICA CIVIL
REPORTE INVENTARIO CDMB 2008/2009	BALCONES DEL PORTAL	RIESGOS PERIMETRALES
REPORTE INVENTARIO CDMB 2008/2009	CASTILLA REAL	AFECTADA EN EL 2008 POR FULGOS
REPORTE INVENTARIO CDMB 2008/2009	RUVERA DEL RIO	EROSION HORICA
PLEC	ARENALIS	REPORTADOS POR REMISION EN MASA
PLEC	JAS MARIAS	REPORTADOS POR REMISION EN MASA
PLEC	SANTA CRUZ	REPORTADOS POR REMISION EN MASA
PLEC	CASTILLA REAL	REPORTADOS POR REMISION EN MASA
PLEC	RINCÓN DE GIRÓN	REPORTADOS POR REMISION EN MASA
PLEC	CASA LINDA	REPORTADOS POR REMISION EN MASA
PLEC	POBLADO	REPORTADOS POR REMISION EN MASA
PLEC	SAN ANTONIO DEL CARRIZAL	REPORTADOS POR REMISION EN MASA
PLEC	PUNTE EL PALENGUE	REPORTADOS POR REMISION EN MASA

Conveniones Básicas:

	INFLUENCIA PTA 100 M		CANAL DOBLE		Estacion		Masivo
	INFLUENCIA PTA 200 M		CANAL SIMPLE		Camaronero		Industria
	INFLUENCIA PTA 300 M		CONSTRUCCIONES		Canchero		Almacén
	PLANTA PTA		ORDEMADA DOBLE		Canchero		Seguridad
	SANCO DE ARENA		LAGUNA		Canchero		Sitio de Interes
	BARRIO		MUNICIPIOS		Entidad Estatal		Tanque
	DUCTO DE HIDROCARBUROS		PROYON		Estacion de Servicio		ZONA ESPECIAL
	GASODUCTO GENERAL		PREDESARUBIOS		Hospital		ZONA URBANA
	LINEA DE ALTA TENSION		Administracion Municipal		Huelga		
			Baricero		Industria		

Mapa: **ESTIMACION RELATIVA DEL RIESGO POR FENOMENOS NATURALES** **2F**