ESTUDIO DE AMENAZA Y VULNERABILIDAD POR FENOMENOS DE REMOCIÓN EN MASA MUNICIPIO DE TURMEQUÉ, BOYACÁ



JOSÉ OLMOS OLMOS ING. CIVIL – GEOTÉCNISTA

Contenido

1.	. 1	NTR	ODUCCIÓN	. 3
2.		ALC/	ANCE	. 3
3.	. [DESC	CRIPCIÓN DEL PROBLEMA	. 3
4.	. (CARA	ACTERIZACIÓN GEOTÉCNICA	. 5
	5.1	•	Perfil Estratigráfico	. 5
	5.2		Caracterización Mecánica del Depósito (Arcilla)	. 6
	5.3		Caracterización Mecánica de la Roca (Arcillolita)	10
6.		٩NÁ	LISIS DE ESTABILIDAD	11
	6.1	•	Evaluación de la Amenaza	13
	6.2		Evaluación de Vulnerabilidad	14
I۷	/F= [1-(1	-ID) ^{(1/(1-αID))}] ^(1-αID)	17
7.	. E	EVAL	LUACIÓN DEL DRENAJE NATURAL	19
	7.1	•	Criterios de Diseño para Obras de Drenaje	19
	I	nter	nsidad	19
	C	Coef	iciente de Escorrentía	19
	C	Cauc	dal de Aporte	20
	S	Secc	iones para las Obras de Drenaje	21
8.	. F	PLAN	N DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN	22
	Pla	n de	Prevención	22
	Pla	n de	Mitigación	22
	Pla	n de	Monitoreo	22
	Pla	n de	Mantenimiento	22
9.	. (CON	CLUSIONES	23
10) .	Αſ	DVERTENCIA	23

INDICE DE FIGURAS

Figura 1. Registro gráfico de los ensayos de laboratorio del sondeo 2	5
Figura 2. Análisis de los parámetros de resistencia a partir del SPT	8
Figura 3. Análisis de los parámetros de resistencia (Sondeo 2)	
Figura 5. Salida gráfica del software RocLab 1.0 para la caracterización mecánica de la roca	
Figura 6. Modelo Geológico - Geotécnico Perfil 1	11
Figura 7. Modelo Geológico - Geotécnico Perfil 2	11
Figura 7. Distribución de los FS para el escenario actual en la condición extrema del Perfil 1	12
Figura 10. Distribución de los FS para el escenario actual en la condición extrema del Perfil 4	12
Figura 12. Esquema de deslizamiento	15
INDICE DE TABLAS	
Tabla 1. Correlaciones de SPT para el material de depósito	7
Tabla 2. Parámetros de resistencia a partir de ensayos de Corte Directo sobre el material de	
depósito	
Tabla 3. Parámetros adoptados para los análisis de estabilidad	
Tabla 4. Criterios de resistencia de la estructura	
Tabla 5. Clasificación de la tipología de la estructura	
Tabla 6. Rangos de velocidad utilizadas en el estudio	15
Tabla 7. Categorías de presión lateral utilizadas en el estudio	16
Tabla 8. Solicitaciones para vías	16
Tabla 9. Matriz de daño utilizada en el estudio IDp	16
Tabla 10. Valores del coeficiente de importancia	
Tabla 11. Clasificación de la Vulnerabilidad	18
Tabla 12. Evaluación de la Vulnerabilidad	18
Tabla 13. Parámetros recomendados para la estimación del coeficiente de escorrentía en zonas	no
urbanizadas	20

1. INTRODUCCIÓN

El presente estudio se realiza con el objetivo de determinar la amenaza y vulnerabilidad por fenómenos de remoción en masa en un sector del municipio de Turmequé, Boyacá. De igual manera determinar el plan de medidas de mitigación y prevención, complementadas con la formulación de planes de seguimiento y monitoreo, los cuales deberán ser ejecutados por la entidad responsable de carácter obligatorio.

2. ALCANCE

El alcance del presente estudio es determinar la amenaza actual por fenómenos de remoción en masa y diseñar un plan de mitigación y monitoreo para garantizar la estabilidad local del área de estudio. Las recomendaciones contenidas en éste estudio se basan en los datos suministrados por la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia – UPTC y CORPOCHIVOR.

3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

En el área de estudio se presentan varias construcciones afectadas, en las cuales se pueden ver grietas y colapso parcial de las estructuras, la cuales corresponden a edificaciones de uno y dos niveles, destinadas a vivienda y cuyo sistema estructural puede identificarse como mampostería estructural. La situación descrita puede observarse en las siguientes fotografías:



Fotografía 1. Vivienda afectada

Fotografía 2. Colapso parcial. Vivienda afectada.



Adicionalmente, hacía la parte baja, aledaño a la vía se observa una acumulación de agua, de mal olor, por lo que al parecer son residuales, de las viviendas de la zona.



Fotografía 3. Acumulación de aguas residuales cerca de la vía.

4. CARACTERIZACIÓN GEOTÉCNICA


Para la caracterización de materiales se hizo uso de registros de perforación y ensayos de laboratorio, de clasificación y resistencia, de 3 sondeos realizados. Esta información fue suministrada por la UPTC.

5.1. Perfil Estratigráfico

Profundidad 0.0 - 3.0/4.0 m

Profundidad 3.0/4.0 m - en adelante

Arcilla de Baja Plasticidad. Suelo residual de la Arcillolita de color gris claro con betas amarillas. Con un alto grado de meteorización. Con valores de SPT entre 12 y 24 golpes. Arcillolita. Roca arcillolita de color gris.



5.2. Caracterización Mecánica del Depósito (Arcilla)

Debido a que en general el material de depósito es bastante uniforme, de acuerdo de a los ensayos de laboratorio practicados, se realizó un análisis global de los parámetros de resistencia obtenido a partir del ensayo de compresión inconfinada, corte directo y SPT, para lo cual se generaron las gráficas de Esfuerzo cortante vs. Esfuerzo normal, calculados a partir de cada ensayo, y se establecieron envolventes de falla mínima y máxima, teniendo en cuenta la distribución de esfuerzos obtenida. En primera instancia se establecieron los parámetros mecánicos a partir de correlaciones con el ensayo SPT como se describe a continuación:

Correlación SPT

Para las correlaciones con el ensayo de penetración estándar se utilizó la metodología propuesta por el Ingeniero Álvaro González¹, A continuación se enuncian los pasos realizados para obtener los parámetros de resistencia de los materiales:

• El primer paso consiste en encontrar el N70 o número de golpes por pie corregido a una energía del 70% teniendo en cuenta el control ejercido durante el proceso de exploración y considerando que para una energía de 45% la corrección por el número de golpes es demasiado conservadora. A continuación indica el proceso:

$$N_{i}^{'} = C_{N} * N * \eta_{1} * \eta_{2} * \eta_{3} * \eta_{4}$$

En donde:

N'i: Número de golpes corregido para un determinado nivel de transmisión de energía i

CN: Factor de ajuste para tener en cuenta el esfuerzo geostático, 'Z'v. Se evaluó con base en las propuestas de Peck, Seed, Meyerhoff-Ishihara, Liao-Whitman, Skempton, Sedd-Isdriss, Schmertmann y González, cuidando siempre que este factor no resultara mayor que 2. Estos valores posteriormente se promediaron

- 1. Factor de corrección por eficiencia de energía trasmitida del martillo al varillaje y al toma muestras.
- Factor de corrección por presencia de revestimiento, debido a que no se utilizó revestimiento, el factor de corrección es 1.0.

¹ González, A. (1999). **ESTIMACIÓN DE PARÁMETROS EFECTIVOS DE RESISTENCIA CON EL SPT**. X Jornadas Geotécnicas de la Ingeniería de Colombia. SCI – SCG. Santafé de Bogotá D.C.

24: Factor de corrección por diámetro de la perforación. Los diámetros de las perforaciones fueron inferiores a 0,12 m, por lo cual el factor de corrección es 1.0

 Una vez obtenido N70 se calcula el valor del ángulo de fricción interna (φ) por la correlación de Kishida:

$$\phi = \sqrt{20 \times N_{70}} + 15$$

- Siguiendo el criterio de falla de Mohr Coulomb, se procede a calcular el valor correspondiente al esfuerzo cortante con una cohesión de cero (suponiendo que el φ hallando anteriormente es el ángulo de fricción total).
- Se realiza una gráfica esfuerzo normal efectivo Vs esfuerzo cortante obteniendo de la correlación lineal los valores de c' y ϕ' .

Teniendo el total de los resultados (puntos de corte a diferentes esfuerzos normales) se puede determinar la línea de falla, obteniéndose así el ángulo de fricción efectivo y la cohesión efectiva del material.


A continuación se describen los parámetros obtenidos para el estrato teniendo en cuenta la metodología antes explicada, para un peso unitario de 2,1 ton/m³.

Tabla 1. Correlaciones de SPT para el material de depósito.

	Qc								
SONDEO	Profundidad	SPT	SPT corr	Angulo de friccion	Esfuerzo total	Esfuerzo efectivo	Esfuerzo Cortante		
	(mts)	(N)	(N)	iniccion	(ton/m²)	(ton/m²)	(ton/m²)		
	1,10	16	16	33	2,31	2,31	1,49		
	1,30	16	15	33	2,73	2,73	1,74		
	1,50	16	15	32	3,15	3,15	1,98		
	1,60	18	16	33	3,36	3,36	2,18		
	1,80	20	17	34	3,78	3,78	2,51		
	2,00	24	20	35	4,20	4,20	2,94		
1	2,10	21	17	34	4,41	4,41	2,92		
1	2,20	23	18	34	4,62	4,62	3,14		
	2,30	12	9	29	4,83	4,83	2,65		
	2,50	13	10	29	5,25	5,25	2,92		
	2,70	16	12	30	5,67	5,67	3,32		
	2,80	18	13	31	5,88	5,88	3,56		
	3,00	19	13	31	6,30	6,30	3,84		
	3,10	18	13	31	6,51	6,41	3,83		
	1,10	16	16	33	2,31	2,31	1,49		
	1,30	16	15	33	2,73	2,73	1,74		
2	1,50	16	15	32	3,15	3,15	1,98		
2	1,60	18	16	33	3,36	3,36	2,18		
	1,80	20	17	34	3,78	3,78	2,51		
	2,00	24	20	35	4,20	4,20	2,94		

i	1		1	1			
	2,10	21	17	34	4,41	4,41	2,92
	2,20	23	18	34	4,62	4,62	3,14
	2,30	12	9	29	4,83	4,83	2,65
	2,50	13	10	29	5,25	5,25	2,92
	2,70	16	12	30	5,67	5,67	3,32
	2,80	18	13	31	5,88	5,88	3,56
	3,00	19	13	31	6,30	6,30	3,84
	3,10	18	13	31	6,51	6,41	3,83
	0,55	16	17	34	1,16	1,16	0,77
	0,60	16	17	34	1,26	1,26	0,84
	0,70	16	17	33	1,47	1,47	0,97
	0,78	18	19	34	1,64	1,64	1,12
	0,85	20	21	35	1,79	1,79	1,27
	0,90	24	25	37	1,89	1,89	1,43
3	1,00	21	21	36	2,10	2,10	1,50
	1,10	23	23	36	2,31	2,31	1,70
	1,20	12	12	30	2,52	2,52	1,47
	1,30	13	12	31	2,73	2,73	1,63
	1,35	16	15	32	2,84	2,84	1,80
	1,40	18	17	33	2,94	2,94	1,94
	1,50	19	17	34	3,15	3,15	2,10

Figura 2. Análisis de los parámetros de resistencia a partir del SPT.




	C (KN/m²)	ф
promedio	1,00	31,15

Sin embargo sobre diferentes muestras tomadas de este material se practicaron ensayos de corte directo los cuales se analizan a continuación:

Tabla 2. Parámetros de resistencia a partir de ensayos de Corte Directo sobre el material de depósito.

	Qc									
MUESTRA	Profundidad	Angulo de fricción	Esfuerzo normal	Esfuerzo efectivo	Cohesión	Esfuerzo Cortante				
	(m)	mecion	(ton/m²)	(ton/m²)	(ton/m²)	(ton/m²)				
S1-M1	0,70	15,64	1,47	1,47	5,40	5,81				
S1-M2	1,00	18,36	2,10	2,10	4,70	5,40				
S1-M3	1,80	17,74	3,78	3,78	6,30	7,51				
S1-M7	3,00	20,81	6,30	3,30	5,70	6,95				
S2-M1	1,00	12,40	2,10	2,10	6,30	6,76				
S3-M1	1,00	15,64	2,10	2,10	7,80	8,39				

Figura 3. Análisis de los parámetros de resistencia (Sondeo 2)



	C (KN/m²)	ф
promedio	50,00	27,78

Tomando un promedio ponderado respecto al angulo de fricción, entre los valores obtenidos de los diferentes ensayos, se establecen los siguientes parámetros para el material de depósito.


Tabla 3. Parámetros adoptados para los análisis de estabilidad.

	γ (KN/m²)	C (KN/m²)	ф
Arcilla, Qc	21.0	24,00	24,46

5.3. Caracterización Mecánica de la Roca (Arcillolita)

Para la caracterización geomecánica de la roca se utilizó el ensayo de compresión inconfinada realizado en la muestra T14B y la clasificación de GSI (Geological Strength Index) cuyo análisis fue realizado mediante el software RocLab 1.0 de la casa Rocscience.

Figura 4. Salida gráfica del software RocLab 1.0 para la caracterización mecánica de la roca.



6. ANÁLISIS DE ESTABILIDAD

Se efectuaron análisis de estabilidad del terreno mediante el software Slide 6.0, en dos secciones de análisis denominadas Perfil 1 y Perfil 2 (ver localización en plano anexo) trazadas sobre las zonas de pendientes críticas.

Figura 5. Modelo Geológico - Geotécnico Perfil 1.

Material Name	Color	Unit Weight (kN/m3)		Cohesion (kN/m2)	Phi	Water Surface	Hu Type
Qc		21	Mohr-Coulomb	24	29.46	Water Surface	Constant
KTG		19.5	Mohr-Coulomb	35	46.12	Water Surface	Constant




Figura 6. Modelo Geológico - Geotécnico Perfil 2.

Material Name	Color	Unit Weight (kN/m3)	Strength Type	Cohesion (kN/m2)	Phi	Water Surface	Hu Type
Qc		21	Mohr-Coulomb	24	29.46	Water Surface	Constant
KTG		19.5	Mohr-Coulomb	35	46.12	Water Surface	Constant
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~		<b>y</b>		o °			and the second

Estos modelos fueron analizados bajo condiciones extremas, esto es en condición de saturación y de sismo. El sismo fue modelado introduciendo el valor de la aceleración de diseño establecido para Turmequé por la NSR-10, igual a 0.2g, En los modelos se analizó el mecanismo de falla rotacional y traslacional.

Los resultados de los análisis para el escenario actual en condición extrema se presentan a continuación:





Figura 7. Distribución de los FS para el escenario actual en la condición extrema del Perfil 1.





### 6.1. Evaluación de la Amenaza

Definida la amenaza como la probabilidad que ocurra un fenómeno de remoción en masa de una magnitud, intensidad y frecuencia sobre un territorio determinado que pueda causar daños importantes o desastrosos. La metodología empleada está enmarcada dentro del tipo de información disponible, así como la escala y finalidad de trabajo, en tal sentido el presente estudio se basa en:

- Revisión de la cartografía básica existente (topográfica, geológica, geomorfológica, geotécnica, usos del suelo, cobertura vegetal).
- Selección de la base topográfica para la elaboración y presentación de los planos solicitados.
- Identificación de unidades geológicas superficiales, geomorfología y procesos morfodinámicos activos o potenciales a través de visitas a campo.
- Elaboración de información temática complementaria como cobertura y usos del suelo, precipitaciones, sismicidad, factor antrópico (cortes, rellenos, manejo de aguas de escorrentía y superficiales).
- Elaboración del modelo geológico-geotécnico (determinación de los aspectos intrínsecos, factores contribuyentes y detonantes).
- Determinación de las posibles zonas homogéneas, mecanismos de falla, caracterización del drenaje y su relación con los fenómenos de inestabilidad potenciales y activos.

Para la categorización de amenaza por fenómenos de remoción en masa se utilizó el siguiente criterio:

AMENAZA POR FENOMENOS DE REMOCIÓN	FACTOR DE SEGURIDAD EN CONDICIÓN
EN MASA	EXTREMA
BAJA	FS > 1.30
MEDIA	1.3 > FS > 1.0
ALTA	FS < 1.0

De acuerdo a los análisis de estabilidad, antes mostrados, se puede concluir que el área de estudio se puede categorizar en **amenaza** baja.

### 6.2. Evaluación de Vulnerabilidad

Para determinar la vulnerabilidad de las edificaciones ante deslizamientos, se empleó el cálculo del denominado Índice de Vulnerabilidad Física (IVF), utilizando para tal efecto la metodología propuesta por Leone² y modificada por Soler et al³. En resumen, el trabajo consiste en calcular los índices de vulnerabilidad física (IVF), dependiendo del tipo de movimiento, la intensidad de las solicitaciones y las características del elemento expuesto (edificaciones y demás construcciones existentes).

En forma general, la vulnerabilidad es una función tanto de la intensidad y magnitud del fenómeno como de la resistencia del elemento expuesto. La primera variable ya se tuvo en cuenta en la evaluación de la amenaza; para la segunda variable (resistencia del elemento expuesto), se obtendrá una tipificación de las edificaciones teniendo en cuenta los siguientes criterios de resistencia de la estructura.

Tabla 4. Criterios de resistencia de la estructura

TIPO DE SOLICITACIÓN	MODOS DE DAÑO	CRITERIO DE RESISTENCIA DE LA ESTRUCTURA
Desplazamientos laterales	Transporte. Deformación. Asentamientos. Ruptura.	Profundidad de la cimentación. Arriostramiento de la estructura.
Empujes laterales	Deformación. Ruptura.	Altura de la estructura. Profundidad de la cimentación. Refuerzo.
Impactos	Deformación. Ruptura.	Refuerzo.

Tabla 5. Clasificación de la tipología de la estructura

TIPO ESTRUCTURA	DESCRIPCIÓN			
B1	Edificación en material de reciclaje			
B2 Mampostería	dificación en mampostería sin estructura.			
B2 Prefabricados	Edificación prefabricada.			
B3 Edificación de hasta dos niveles de buena calidad de construcción (con estructura).				
B4	Edificación de más de dos niveles de buena calidad de construcción (con estructura).			
R1	Vía.			

² Leone, F. (1999) CONCEPT DE VULNERABILITE APPLIQUE A L'EVALUATION DES RISQUES GENERES PAR LES PHENOMENES DE MOUVEMENTS DE TERREIN. Tesis de doctorado, Universidad de Grenoble.

³ Soler, F., González, A. y Vesga, L. (1999). METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO POR FENÓMENOS DE REMOCIÓN EN MASA EN SANTAFÉ DE BOGOTÁ, COLOMBIA. XI CPMSIF. Fox de Iguazú, Brasil.

El tipo de solicitaciones depende de la localización del elemento expuesto en referencia al sitio donde ocurre el fenómeno⁴, tal como se presenta a continuación.




Figura 9. Esquema de deslizamiento

Como se puede observar en la figura anterior, se pueden distinguir dos zonas.

En la Zona A (en el cuerpo del deslizamiento) o Zona de Influencia Directa, los daños que van a sufrir las viviendas se pueden relacionar con los desplazamientos laterales (DL) que, a su vez, dependen de la velocidad del movimiento (entre más rápido, los daños pueden ser mayores). Para la caracterización de las velocidades de los movimientos se utilizó la escala propuesta por Cruden y Varnes⁵, presentada a continuación:

DESCRIPCIÓN	CLASE	VELOCIDAD CARACTERÍSTICA milímetros/ segundos
Muy rápido	VM1	Mayor a 50 mm/sg
Rápido	VM2	Entre 0.5 mm/sg y 50 mm/sg
Moderado	VM3	Entre 0.05 mm/sg y 0.5 mm/sg
Lento	VM4	Entre 0.005 mm/sg y 0.05 mm/sg
Muy lento	VM5	Menor a 0.005 mm/sg

Tabla 6. Rangos de velocidad utilizadas en el estudio

En la Zona B (abajo del cuerpo del deslizamiento) o Zona de Influencia Indirecta, los daños de las viviendas se pueden relacionar con los empujes laterales (EL) que, igualmente, se pueden asociar con la altura que alcanza la acumulación de material contra la edificación, así:

⁴ Soler, F., González, A. y Vesga, L. (1999). Metodología para el análisis de vulnerabilidad y riesgo por fenómenos de remoción en masa en Santafé de Bogotá, Colombia. XI CPMSIF. Fox de Iguazú, Brasil.

⁵ Cruden , D. y Varnes D.(1991). Landslides types and processes. Universidad de Alberta.

Tabla 7. Categorías de presión lateral utilizadas en el estudio

DESCRIPCIÓN	CLASE	CARACTERÍSTICAS
Presión lateral alta	PL1	Mayor a 2/3 de la altura de la vivienda
Presión lateral media	PL2	Entre 1/3 y 2/3 la altura de la vivienda
Presión lateral baja	PL3	Menor a 1/3 de la altura de la vivienda

Tabla 8. Solicitaciones para vías.

DESCRIPCIÓN	CLASE	CARACTERÍSTICAS
Degradación	DH1	Degradación de la vía
Obstrucción Baja	DH2	Obstrucción de la calzada con volumen < 10m ³
Obstrucción Alta	DH3	Obstrucción de la calzada con volumen > 10m³
Ruptura	DH4	Ruptura de la calzada

Tabla 9. Matriz de daño utilizada en el estudio IDp

SOLICITACIÓN			TIPOLOGIA DE VIVIENDA			VIA
TIPO	RANGO	B1	B2	В3	B4	R1
DESPLAZAMIENTOS	MDU (1/1000)	0.2	0.05	0.05	0.01	
VERTICALES (VV	MDU (1/500)	0.4	0.2	0.1	0.05	
velocidad de desplazamiento)	MDU (1/250)	0.5	0.4	0.2	0.1	
	MDU (1/150)	0.6	0.5	0.3	0.2	
	DH (I) Degradación de la vía					0.3
Amplitud de desplazamientos verticales para vías y/o redes de carreteras (DH)	DH (II) Obstrucción con volumen de 10m3					0.4
	DH (III) Obstrucción con volumen de 100m3					0.8
	DH (IV) Ruptura					1.0

SOLICITACIÓN		TIPOLOGIA DE VIVIENDA				VIA
	PL1 (SF=SE)	1.0	1.0	0.9	0.9	
EMPUJES LATERALES	PL2 (SF=2/3SE)	0.8	0.7	0.6	0.4	
	PL3 (SF=1/3SE)	0.6	0.4	0.2	0.9	

MDU: Movimiento Diferencial Unitario o asentamiento diferencial en el contacto de la estructura expuesta.

SE: Superficie expuesta de la construcción, SF: Superficie del frente de la masa deslizada.

La calificación del daño potencial para los elementos expuestos se determinó a partir de los valores indicados en la matriz de daño en función de la altura que podría alcanzar el deslizamiento y la posible velocidad de desplazamiento, así como la degradación que podrían sufrir las redes de vías por FRM.

El Índice de Daño o calificación de daños se cuantifican por medio de la matriz indicada anteriormente, para hallar el porcentaje de daño o índice de pérdidas; estos porcentajes de pérdidas según los rangos de valores de cada ID fueran los propuestos por Leone (1996). Finalmente, se realizó el cálculo del Indice de Vulnerabilidad Física, IVF, con la siguiente expresión empírica propuesta por Soler et al (1998) para involucrar las variables del problema mediante la teoría de conjuntos difusos:

IVF= [1-(1-ID) 
$$^{(1/(1-\alpha ID))}$$
]  $^{(1-\alpha ID)}$ 

Donde  $\alpha$  es la dependencia o coeficiente de importancia de ID en la valoración del IVF (0 cuando es mínima y 1 cuando es máxima).

Tabla 10. Valores del coeficiente de importancia.

Grado de Amenaza	Valor de α
Baja	0.2
Media	0.4
Alta	0.6

Tabla 11. Clasificación de la Vulnerabilidad.

Categoría de la Vulnerabilidad	Valor del IVF
Alta	IVF >= 0.65
Media	0.15<=IVF<0.65
Ваја	IVF<0.15

De acuerdo a lo anterior la vulnerabilidad de los elementos identificados se categoriza a continuación:

Tabla 12. Evaluación de la Vulnerabilidad

ELEMENTO	VULNERABILIDAD
AREA CONSTRUIDA 1	MEDIA
AREA CONSTRUIDA 2	MEDIA
AREA CONSTRUIDA 3	MEDIA
AREA CONSTRUIDA 4	MEDIA
CONSTRUCCIÓN 1	MEDIA
CONSTRUCCIÓN 2	MEDIA
VIA 1	MEDIA
VIA 2	MEDIA

La memoria de cálculo de presenta en el Anexo 2.

# 7. EVALUACIÓN DEL DRENAJE NATURAL

En el sitio de estudio se encontró un considerable flujo superficial y sub-superficial de agua a través de los materiales presentes. Teniendo en cuenta que es de gran importancia el flujo de agua que discurre hacia la parte baja del predio. El área de aporte es de aproximadamente 5.418m².

# 7.1. Criterios de Diseño para Obras de Drenaje

Los parámetros para el diseño de las obras de drenaje requieren establecer el caudal de diseño de las obras que está en función de acuerdo al Método Racional. Este planteamiento o modelo de estimación de caudales máximos generados por escorrentía, se identifica con la siguiente ecuación:

$$Q = k \times i \times A \times c$$

Dónde:

Q = Caudal pico (m³/s);

k= Factor de conversión que en el sistema métrico es igual a 0.0028 (lt/s/m² mm/hr);

i= Intensidad máxima para la frecuencia de diseño, con duración igual al tiempo de concentración de la cuenca vertiente (mm/hr);

A=Área aferente (ha);

C =Coeficiente de escorrentía, con valor numérico entre 0 y 0.8, que depende de las características fisiográficas del área de drenaje y la cobertura del suelo.

#### Intensidad

Para efectos del estudio se adoptó una intensidad crítica de 307.04 mm/h. para un periodo de retorno de 50 años y una duración de 10 minutos.

#### Coeficiente de Escorrentía

El coeficiente de escorrentía es la relación entre la tasa pico de escorrentía directa y la intensidad promedio de precipitación en una tormenta. Debido a la alta variabilidad de la intensidad de precipitación, este valor es de difícil determinación, si se emplea la información observada. Por tal motivo se optó por asumir el valor del coeficiente de escorrentía teniendo en cuenta el uso del suelo; bajo las siguientes recomendaciones, que incluyen el relieve del terreno, permeabilidad, vegetación y la capacidad de almacenaje en las microcuencas, tal como se pueden apreciar en la siguiente tabla.

Tabla 13. Parámetros recomendados para la estimación del coeficiente de escorrentía en zonas no urbanizadas.

	40	30	20	10
RELIEVE DEL TERRENO	Muy accidentado	Accidentado	Ondulado	llano
	m>30%	10% <m<30%< th=""><th>5%<m<10%< th=""><th>M&lt;5%</th></m<10%<></th></m<30%<>	5% <m<10%< th=""><th>M&lt;5%</th></m<10%<>	M<5%
	20	15	10	5
PERMEABILIDAD	Muy	Bastante	Bastante	muy Permeable
DEL SUELO	Impermeable	Impermeable	Permeable	muy Permeable
	roca	Arcilla	normal	arenas
	20	15	10	5
VEGETACIÓN		Poca	bastante	mucha
	ninguna	- del 10% de la	hasta el 50% de la	hasta el 50% de la
		superficie	superficie	superficie
CAPACIDAD DE	20	15	10	5
ALMACENAJE DE AGUA			bastante	mucha
VALOR DE K	75 - 100	50 – 75	30 - 50	25 - 30
VALOR DE C	0.65 - 0.80	0.50 - 0.65	0.35 - 0.50	0.20 - 0.35

De acuerdo a lo anterior se adopta un coeficiente de escorrentía de 0.55.

# Caudal de Aporte

El caudal calculado será:

$$Q = 0.0028 * 307.04 * 0.55 * 0.52$$
$$Q = 0.25 \, m^3/s$$

# Secciones para las Obras de Drenaje

Para el caudal de aporte calculado se presentan las siguientes secciones de drenaje superficial:

Rectangular		Cuneta		Tubo		
		z=	1			
b=	0,29 m	b=	0,13 m	Ө	220 9	
y=	0,14 m	y=	0,16 m	D	0,27 m	
n=	0,014	n=	0,014	n=	0,014	
A=	0,042	A=	0,042	A=	0,042	
P=	0,577	P=	0,567	P=	0,524	
R=	0,072	R=	0,073	R=	0,080	
So=	0,25	So=	0,25	So=	0,25	
Q=	0,25 m3/s	Q=	0,25 m3/s	Q=	0,25 m3/s	
Qap=	0,25 m3/s	Qap=	0,25 m3/s	Qap=	0,25 m3/s	
	b y	Z	b b	D	9	
Revisión:	OK	Revisión:	OK	Revisión:	ОК	
Donde,						
A:	Area de la sección	mojada.				
P:	Perimetro mojado.					
R:	Radio Hidraulico					
Q:	Caudal del Canal					
Qap:	Caudal de Aporte.					
NOTA:						
	e las medidas podrían : onstructivas mayores.	ser inferiores	, se asumen			

## 8. PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN

## Plan de Prevención

• Debido vulnerabilidad estructural de las viviendas afectadas se deberá realizar una inspección de cada una para determinar su condición de estabilidad estructural y determinar las medidas requeridas para cada caso.

# Plan de Mitigación

- Se recomienda la inspección de las redes de alcantarillado en funcionamiento para determinar si presentan fugas en la zona. De igual manera se debe revisar la posibilidad de la existencia de una antigua red de alcantarillado que aún se encuentre en funcionamiento y éste filtrando aguas residuales en el terreno.
- Se debe generar un sistema de captación de las aguas de riego de los cultivos presentes en la zona con el fin de mantener un nivel de humedad bajo en el terreno.

### Plan de Monitoreo

- Se recomienda la instalación de piezómetros, para monitorear la posición del nivel freático.
- De igual manera se recomienda la toma periódica de muestras de agua para determinar su nivel de contaminación.

## Plan de Mantenimiento

El plan de mantenimiento consiste en preservar las estructuras de drenaje como se indica a continuación:

 Limpieza de cunetas, canales y descoles: bimensual o como mínimo antes de la época invernal.

## 9. CONCLUSIONES

- Teniendo en cuenta los análisis de estabilidad realizados y lo observado en el terreno se puede determinar que, en términos generales, la ladera presenta estabilidad por fenómenos de remoción en masa. Sin embargo pueden presentarse pequeños fenómenos de reptación, con mayor probabilidad, en las épocas de lluvias.
- La afectación de las viviendas puede estar asociada a problemas de estabilidad local de la cimentación de las mismas, estos es asentamientos diferenciales que, en combinación de sistemas estructurales inadecuados para el terreno, producen desconfinamiento de la mampostería y, en consecuencia, agrietamientos y colapso parcial de los muros.

## 10. ADVERTENCIA

El presente estudió fue elaborado bajo la información suministrada por el convenio UPTC-CORPOCHIVOR hasta la fecha de elaboración del mismo, cualquier modificación en la condiciones del terreno deberán ser informadas oportunamente para su procesamiento bajo la luz del presente informe.

Cordialmente,

JOSE OLMOS OLMOS INGENIERO CIVIL – GEOTÉCNISTA MAT. 2520241419 CND