



PAVIMENTOS &
GEOTECNIA

LOCALIZACION

SONDEO :



S-4

PROYECTO: SAN BERNARDO DE BATA

OBJETO: SAN BERNARDO DE BATA

FECHA: 02/02/2014

LOCALIZACIÓN: DEPARTAMENTO: Nte Santander MUNICIPIO: San Bernardo
DIRECCION O ABCISAS: San Bernardo COORDENADAS: N: 1288853 E: 1180623





PAVIMENTOS &
GEOTECNIA

FOTOGRAFIAS MUESTRAS

SONDEO :

S-4

PROYECTO: SAN BERNARDO DE BATA

OBJETO: SAN BERNARDO DE BATA

FECHA: 02/02/2014

LOCALIZACIÓN: DEPARTAMENTO: Nte Santander

MUNICIPIO: San Bernardo

DIRECCION O ABCISA: San Bernardo

COORDENADAS: N: 1288853 E: 1180623

Muestra Número 1
Profundidad 0.0m-0.45m



Muestra Número 2
Profundidad 0.45m-0.90m



Muestra Número 3
Profundidad 0.90m-1.35m



Muestra Número 4
Profundidad 1.35m-1.80m



Muestra Número 5
Profundidad 1.80m-2.25m



Muestra Número 6
Profundidad 2.25m-2.70m



Muestra Número 7
Profundidad 2.70m-3.15m



Muestra Número 8
Profundidad 3.15m-3.60m



Muestra Número 9
Profundidad 3.60m-5.60m



Muestra Número 10
Profundidad 5.60m-7.60m



Muestra Número 11
Profundidad 7.60m-8.60m



Muestra Número 12
Profundidad 8.60m-10.60m





PAVIMENTOS &
GEOTECNIA

FOTOGRAFIAS MUESTRAS

SONDEO :

S-4

PROYECTO: SAN BERNARDO DE BATA

OBJETO: SAN BERNARDO DE BATA

FECHA: 02/02/2014

LOCALIZACIÓN: DEPARTAMENTO: Nte Santander

MUNICIPIO: San Bernardo

DIRECCION O ABCSCISA: San Bernardo

COORDENADAS: N: 1288853 E: 1180623

Muestra Número 13
Profundidad 10.60m-12.60m



Muestra Número 14
Profundidad 12.60m-13.60m

NO RECUPERÓ

Muestra Número 15
Profundidad 13.60m-14.05m



Muestra Número 16
Profundidad 14.05m-14.50m



Muestra Número 17
Profundidad 14.50m-14.95m

