

NOMBRE DEL FUNCIONARIO: WILLIAM ARLEX MARTINEZ

NOMBRE DEL JEFE O IV SUPERVISOR: JOHN EDINSON RIVERA PACHECO

RESPONSABLE DEL PROCESO: JOHN EDINSON RIVERA PACHECO

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O PROCEDIMIENTO: “DEMARCAACION VIAL PREVENTIVA VIA GENOVA – TOPACIA BAJA “VUELTA DE LA OREJA”.

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD O PROCEDIMIENTO: JOHN EDINSON RIVERA PACHECO

Asunto: “DEMARCAACION VIAL PREVENTIVA VIA GENOVA – TOPACIA BAJA “VUELTA DE LA OREJA”.

Cordial saludo,

De la manera más atenta y respetuosa, me permito presentar el siguiente informe:

Mediante visita realizada el día 27 de Enero del año en curso, en compañía del Alcalde Municipal **Dr. JORGE IVAN OSORIO VELASQUEZ**, el Secretario de Planeación **Dr. JOHN EDINSON RIVERA PACHECO**, y el señor **WILLIAM ARLEX MARTINEZ** (Coordinador de Gestión de Riesgo y Desastre), a la vía principal **BARRAGAN – TOPACIA BAJA “VUELTA DE LA OREJA”**, se realiza la revisión de la demarcación vial preventiva puntualmente en el sector denominado la Granja, donde se presentaron fallas en la banca por efectos directos de infiltración de aguas el pasado 28 de noviembre de 2020; se presentan deslizamientos en dos puntos específicamente, 1. Escuela la granja (propiedad del municipio), en donde se observa que las aguas que provienen de un nacimiento, y que llegan a una obra de arte que existe en este sector y que desembocan directamente al predio donde se ubica la escuela, están causando que el talud se desestabilice y afecte la infraestructura física del plantel educativo, en este caso el muro de cerramiento perimetral el cual ya se está viendo comprometido a causa del deslizamiento. 2. La vía que conecta al municipio con la ciudad de armenia, se

está viendo afectada, dado que según inspección ocular es probable de que por infiltraciones hídricas existentes en el sitio, el talud halla colapsado y esto ocasiono deslizamientos que están afectando la estructura de la vía principal; se cree que por estas infiltraciones este también afectada la estructura de soporte del pavimento existente, por lo que se considera que debe de intervenir inmediatamente antes de que se puedan presentar daños en toda la calzada y se ocasione algún siniestro además de que quede el municipio incomunicado.

El día 28 de enero de 2021, se procede a realizar el refuerzo de la demarcación vial preventiva en el sector descrito anteriormente, con el objeto de minimizar el riesgo de accidentabilidad, hasta que se puedan gestionar los recursos para ejecutar las obras de infraestructura necesarias en el sitio y solucionar definitivamente el problema que se presentó.

Se anexa (01) Registro fotográfico.

Para constancia de lo anterior se firma en Génova Quindío, a los veintiocho (28) días del mes de Enero del año 2021, por los que en ella intervinieron.

NOMBRE: JORGE IVAN OSOSRIO VELAZQUEZ
CARGO: Alcalde Municipal



FIRMA: _____

NOMBRE: JOHN EDINSON RIVERA PACHECO
CARGO: Secretario de Planeación


FIRMA: _____

NOMBRE: WILLIAM ARLEX MARTINEZ
CARGO: Coordinador de Gestión de Riesgo y Desastre

FIRMA: _____




FECHA	Enero de 2021
OBJETO	Visita de inspección vía principal Sector la Granja



Génova, Quindío, Colombia
Cra. 12 #25-60, Génova, Quindío, Colombia
Lat N 4° 12' 2" Long W -75° 47"
27/01/21 05:01 p. m.

25.0° C
93° E
17.0 μT




Génova, Quindío, Colombia
Cra. 12 #25-60, Génova, Quindío, Colombia
Lat N 4° 12' 2" Long W -75° 47"
27/01/21 05:02 p. m.

25.0° C
166° S
30.0 μT




Génova, Quindío, Colombia
Cra. 12 #25-60, Génova, Quindío, Colombia
Lat N 4° 12' 2" Long W -75° 47"
27/01/21 05:01 p. m.

25.0° C
17° N
22.0 μT




Siendo las 4:54 horas de la TARDE, del día Miércoles (27) del mes Febrero del año dos mil veintidós (2022), se procedió por parte de William Arlex Martínez López desempeñándose como Gestor del riesgo de la S/Com. Com. del municipio de Génova Quindío, a realizar visita de Inspección previa a la obra la dirección SECTOR CIVIL LA GRANJA, siendo atendido (a) (os) por el señor (a) _____ identificado (a) con la cédula de ciudadanía No. _____ De _____.

SE PROCEDA A REALIZAR VISITA DE INSPECCIÓN POR PARTE DEL SEÑOR ALCALDE JUAN JOSÉ UPRAMONZ, SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN DEL RIESGO, AL SECTOR NOMINADO LA GRANJA CON EL OBJETO DE VERIFICAR EL ESTADO ACTUAL DE LA VÍA, LA CUAL SUFRIÓ FALLA POR VANDALISMO REALIZADO EL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020, A CAUSA DE INFILTRACIONES HIDRÍCAS. SE PROCEDA POR PARTE DEL SEÑOR ALCALDE A DAR LA INSTRUCCIÓN SOBRE EL EFECTUAMIENTO QUE SE DEBE HACER EN CUANTO A LA SEPARACIÓN VIAL PRECISAMENTE COMO MOTIVO QUE UNA VE REVISADO EL ESTADO ACTUAL DE LA PROBLEMÁTICA QUE PRESENTA LA VÍA, NO SE OBSERVAN CAMBIOS CONSIDERABLES EN LA FALLA DADA POR LA FORMA EN QUE SUCEDIÓ EL VANDALISMO.


WILLIAM ARLEX MARTINEZ LOPEZ
Coordinador Gestión del Riesgo de Desastres



Sec. Planeación

Nombre _____
CC _____ de _____
Teléfono o celular: _____
Visitado _____



Siendo las 2:31 horas de la TARDE, del día JUEVES (24) del mes ENERO del año NOVENA VEINTIUNO 2021, se procedió por parte de WILLIAM MARTINEZ LOPEZ desempeñándose como COORDINADOR DEL RIESGO DE DESASTRES de la SECRETARÍA del municipio de Génova Quindío, a realizar visita de VISITA DE INSPECCION a la dirección SECTOR LA GRANJA-BUCALA, siendo atendido (a) (os) por el señor (a) _____ identificado (a) con la cédula de ciudadanía No. _____ De _____.

SE PROCESO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE PLANEACION Y GESTION DEL RIESGO A REPORTAR LA DEMARCACION CON PREVENCIÓN EXISTENTE, IMPACTO EN EL SITIO Y A REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LAS NECESIDADES EN EL SECTOR DE LA GRANJA; TODO EN LA MANERA PREVENTIVA.



WILLIAM ARLEX MARTINEZ LOPEZ
Coordinador Gestión del Riesgo de Desastres

Padre Fernando Gomez Contreras Pleneron

Nombre _____
CC _____ de _____
Teléfono o celular: _____
Visitado _____

