



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL CESAR
NIT. 892.115179-0
*Comité Municipal de Gestión del
Riesgo de Desastre*



COMITÉ MUNICIPAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE
Febrero 15 del 2021

INFORME DE AFECTACIONES POR VENDAVAL

Municipio	San Juan del Cesar- la Guajira
Fecha de ocurrencia	13 de febrero del 2021
Lugar de ocurrencia	Corregimiento de Cañaverales. Vía a Carujo, región de la Boca del Monte.
Evento	Vendaval
Afectaciones	<p>Corregimiento de Cañaverales:</p> <ul style="list-style-type: none">• Destrucción parcial de los techos en cuatro (4) viviendas• Caída de una pared de la tapia del Salón comunal,• Daños en electrodomésticos.• Caída de postes y cables de energía,• Caída de tres arboles de Caracolí en el Cequión,• Destrucción parcial de media hectárea de musáceas que se encontraba en producción. <p>Vía a Carujo, región de la Boca del Monte.</p> <ul style="list-style-type: none">• Destrucción total del techo de Eternit de una vivienda incluida la cocina• Caída de varios arboles maderables en la finca las Marías.
Acciones	La Alcaldía Municipal, la Secretaria de Gobierno, a través del CMGRD, en compañía de un (1) funcionario de la Asistencia Técnica Agropecuaria y dos (2) voluntarios de la Defensa Civil, se desplazan a la zona afectada y realizan recorrido, levantando la información para consolidar el EDAN. Posteriormente reunión de los miembros del CMGRD para tomar decisiones en beneficio de los afectados.
Estado	Las viviendas destechadas, continúan con la afectación de la pérdida de las cubiertas, los



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL CESAR
NIT. 892.115179-0
*Comité Municipal de Gestión del
Riesgo de Desastre*



	propietarios y moradores están a la espera de que la Administración Municipal realice acciones que les ayuden a mejorar los daños, y contribuyan a su mejor bienestar.
--	--

Atentamente;

RITA MINDIOLA AÑEZ
Coordinadora CMGRD
Celular No. 3178874308



A EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS E

Caída de parte lateral de la tapia del Salón Comunal





REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL CESAR
NIT. 892.115179-0
*Comité Municipal de Gestión del
Riesgo de Desastre*



Perdida parcial de techos en viviendas



Dirección: Calle 7 # 9ª-36 Avenida Manuel Antonio Dávila – Teléfono: (095) 7740090 – (095) 7740000
www.sanjuandelcesar-laguajira.gov.co - Email: alcaldia@sanjuandelcesar-laguajira.gov.co
Código Postal: 444030



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL CESAR
NIT. 892.115179-0
*Comité Municipal de Gestión del
Riesgo de Desastre*



Pérdida total de techo en vivienda



Caida de arboles maderables





REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL CESAR
NIT. 892.115179-0
*Comité Municipal de Gestión del
Riesgo de Desastre*



Afectaciones en cultivo de musacea: Gunieo Filo y Manzano



Dirección: Calle 7 # 9ª-36 Avenida Manuel Antonio Dávila – Teléfono: (095) 7740090 – (095) 7740000
www.sanjuandelcesar-laguajira.gov.co - Email: alcaldia@sanjuandelcesar-laguajira.gov.co
Código Postal: 444030