


### LEYENDA

- VULNERABILIDAD ALTA ANTE DESLIZAMIENTOS  
presentan construcciones de mala calidad, la cimentación de las viviendas y/o vías no cumplen con las condiciones para el área, no presenta servicios públicos, la pérdida de materiales es alta en caso de deslizamiento.
- ZONA NO VULNERABLE  
Area que no presenta infraestructuras susceptibles de ser afectadas por fenómenos de remoción en masa

### CONVENCIONES

- |                            |  |
|----------------------------|--|
| Puntos de control          |  |
| Puntos de estacionamiento  |  |
| Puntos de referencia       |  |
| Viviendas                  |  |
| Trapiche                   |  |
| Transporte e instalaciones |  |
| Limite de vía              |  |
| Poste                      |  |
| Hidrografía                |  |
| Canal                      |  |
| Humedal                    |  |
| Relieve                    |  |
| Curvas de nivel indice     |  |
| Curvas de nivel intermedia |  |
| Geología                   |  |
| Flujo de detritos          |  |
| Grietas                    |  |
| Deslizamiento              |  |
| Reptación                  |  |



### INFORMACIÓN DE REFERENCIA

- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>PROYECCION</b>              | Gauss-Krueger, Colombia (Transversa de Mercator)           |
| <b>DATUM</b>                   | Magna - Sirgas   |
| <b>ELIPSOIDE</b>               | GRS-1980   |
| <b>ORIGEN EN LA ZONA</b>       | BOGOTÁ   |
| <b>Coordenadas Geográficas</b> | 4° 35' 46.3215" Lat. Norte<br>74° 04' 39,0285" Long. Oeste |
| <b>Coordenadas Planas</b>      | 1'000.000 metros Norte<br>1'000.000 metros Este            |