

ANÁLISIS DE AMENAZA Y VULNERABILIDAD GEOLÓGICA PARA LA SUBCUENCA DE LA QUEBRADA TARUCA Y RIO SANGUYACO EN EL ÁREA URBANA, SUBURBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE MOCOA DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

MAPA No. 7
ZONIFICACION POR VULNERABILIDAD

CONVENCIONES

- Via pavimentada
- Via principal sin pavimentar
- Carretable
- Caminos
- Río principal
- Quebrada
- Curva de nivel
- Casa
- Cabecera Municipal de Mocoa
- Subcuenca Quebrada La Taruca

LEYENDA

- ALTO
- MEDIA
- BAJA

DATOS DE REFERENCIA CARTOGRAFICA

Elipsoide:Internacional de Hayford.
 Proyección:Transversa de Mercator
 Coordenadas Geog: Origen...4°35'56.57"N y 077°04'51.30"W
 Coordenadas planas:3 grados al Oeste del Observatorio Astronómico Nacional de Bogotá.

OBSERVACIONES

Cartografía de la Aerorestitución de LARSA. El mapa digital se elaboró a partir de 4 planchas realizadas a mano por la Sección de Cartografía de la CAP en 1994 a escala 1:10.000.
 Este mapa presenta una deformación asociada causada por errores de las coordenadas trazadas en el plano base de digitalización, tanto en longitud como en latitud, generando una deformación de 0,4 cm en longitud y 1 cm en latitud.
 Cualquier ajuste a la presente cartografía, favor hacer llegar a CORPOAMAZONIA, Dirección Regional Putumayo, Mocoa.



DIRECCION REGIONAL PUTUMAYO


MOZAIICO DE PLANCHAS CARTOGRAFICAS UTILIZADAS EN LA PRESENTE BASE

430-II-C4	430-II-D3
430-IV-A2	430-IV-B1

Escala de ploteo:

1:10.000

Escala Gráfica:



Fecha de Compilación:
SEPTIEMBRE-OCTUBRE DE 2003

Fecha de Actualización:
NOVIEMBRE 2003

Digitalizó Base: OMAR JUJOA CHANTRE
Geólogo

Secuencia de Plancha:
Versión final en Autocad 2000

Información Base: CORPOAMAZONIA
D.R.P.

©/Mapa subcuenca Quebrada Taruca